

Kurze Vibrationen und ruckeln zwischen 5. und 6. Gang

Beitrag von „HenryV“ vom 22. Oktober 2021 um 09:22

Guten Morgen,

Seit einiger Zeit gibt es bei meinem R50 aus 2009 im vorderen Bereich des KFZ ein kurzes mahelndes Geräusch beim Beschleunigen bzw. Kickdown zwischen dem 5. und 6. Gang (provozierbar bergauf oder in einer Kurve, noch dtl. unter Last mit dem Wohnwagen 1,4t) und das Getriebe/der Gang benötigt einige Sekunden um glatt zu laufen (hängt sich ganz kurz auf). Getriebe ist vor einigen Jahren generalüberholt (2018), VTG sieht aus wie neu von innen. Ich habe auch das Gefühl er zieht etwas nach rechts.