

Öl unten am Motor

Beitrag von „denko31“ vom 25. Oktober 2021 um 18:24

Hallo zusammen.

Habe einen Ölfilm unten im Motorraum festgesellt. Ist direkt unter der grossen Riemenscheibe.

Motor 3.0tdi, mit ~260ps und 130k gelaufen.

Weiss jemand woher dss kommen könnte?

Beitrag von „CR123“ vom 26. Oktober 2021 um 10:01

Bei mir wurde da vor einem Jahr was instandgesetzt. Laut Werkstattmeister gibt es bei diesen Motoren zumindest teilweise das bekannte Problem, dass die Schraubverbindungen im Bereich Motor/Getriebe ab Werk mangelhaft abgedichtet sind.

Beitrag von „denko31“ vom 28. Oktober 2021 um 19:12

Danke für die Antwort. Weisst du evtl. genaueres dazu?

Gruss

Beitrag von „CR123“ vom 29. Oktober 2021 um 09:41

Soviel ich weiß wurden andere Schrauben verwendet und diese beim Einbau neu abgedichtet - seither ist Ruhe.