

Loch in Karosse hinter dem Rücklicht links

Beitrag von „Fam.Rechter“ vom 8. November 2021 um 21:07

Moin,

Ich musste meine Blinkerlampen wechseln. Dabei hab ich das entdeckt. Da fehlt doch was. Nur was?

Nicole

Beitrag von „pe7e“ vom 9. November 2021 um 10:12

Hi,

schau mal [hier das Video an](#).

Bei dem "fehlt" das Teil auch. Bei meinem 7L (FL) ist da kein Loch vorhanden - da ist das wie auf der rechten Seite - Blech.

Kann das vielleicht mit der 4 Zonen Klima zusammenhängen? Möglich das die dort Frischluft zieht? Die habe ich nämlich nicht...

Gruß Peter

Beitrag von „NewDriver“ vom 9. November 2021 um 16:20

Hallo Nicole,

vielleicht eine Membran zum Abbau des Überdruckes beim Türeinschließen. Bei meinem 7P

klackert auch im hinteren Bereich etwas wenn ich die Tür schließe.

Mal ausprobieren!

L.G.

Beitrag von „Fam.Rechter“ vom 9. November 2021 um 21:21

[Zitat von NewDriver](#)

Hallo Nicole,

vielleicht eine Membran zum Abbau des Überdruckes beim Türenschießen. Bei meinem 7P

klackert auch im hinteren Bereich etwas wenn ich die Tür schließe.

Mal ausprobieren!

L.G.

Da ist aber nix verbaut. Dahinter geht es in Tiefen meines Autos. Die Membranen kenn ich oft als Bauteil hinter den Stoßstangen.

Scheint aber nicht wichtig zu sein. Er fällt ja nicht auseinander.

Nicole

Beitrag von „Diesel-Fahrer“ vom 10. November 2021 um 11:04

Morgen Gemeinde, da ist die Öleinfüllöffnung der entkoppelbaren Stabilisatoren, wenn verbaut. Das Facelift hat sie leider nicht mehr.... Schade.

<https://www.ebay.de/itm/VW-TOUAREG...7-127634-2357-0>

Gruß René

Beitrag von „Fam.Rechter“ vom 14. November 2021 um 18:40

Danke für die Info.

Nicole