

Luftfahrwerk: Problem mit dem externen Druckluftanschluss

Beitrag von „Prinz Gurki“ vom 15. November 2021 um 19:36

Hallo Zusammen,

bei meinem 2007 Touareg (R5) habe ich seit dem Austausch des Kompressors ein Problem mit dem Druckluftanschluss für die Reifen. Wenn ich den Schlauch anschließe, zischt es kurz und es gibt das Signal im Kombiinstrument. Allerdings öffnet das Ventil anschließend nicht, wenn ich den Hebel am Schlauch drücke, um den Reifen aufzupumpen.

Wer hat eine Idee woran das liegen könnte?

Viele Grüße aus Hamburg,

joachim

Beitrag von „coala“ vom 15. November 2021 um 19:42

Servus Joachim,

soweit ich mich erinnere, muss du den Schlauchanschluss relativ fest aufschrauben, sonst geht da nix. Hast du das gemacht?

Grüße

Robert

Beitrag von „Prinz Gurki“ vom 24. November 2021 um 22:46

Hallo Robert,

nah klar habe ich das. Klappt trotzdem nicht.

Sonst keiner eine Idee?

Viele Grüße,

Joachim

Beitrag von „Derrick“ vom 24. November 2021 um 23:28

Hallo,

Läuft der Kompressor an wenn Du den Reifenfüller betätigst?

Ist dein Schlauch für den Füllanschluss durchgängig wenn Du den Hebel betätigt oder hängt ggf. das Handventil?

Gruß Stefan

Beitrag von „Sierrakiller“ vom 27. November 2021 um 19:49

Hi Joachim

Wurde die Luftleitung für den Füllanschluss denn wieder am Kompressor angeschlossen?

LG

Martin

Beitrag von „moeterxl“ vom 20. September 2022 um 11:39

Hallo Joachim,

ich habe das gleiche Problem wie du. Allerdings habe ich vorher nicht den Kompressor getauscht - ist noch original.

Hast Du eine Lösung gefunden?

Gruß - Kay