

Pfeifgeräusche aus dem Motorraum

Beitrag von „fabiT7P6“ vom 16. November 2021 um 00:25

Hallo,

ich bin neu hier und habe mich eine Zeit durch das Forum gelesen.

Ich bin auf der Suche nach einer Lösung für ein scheinbar noch nie aufgetretenes Problem bei diesem Fahrzeug.

Ich besitze den Touareg 7P6 mit dem 262PS V6 TDI von 2015.

Ich habe seit einiger Zeit ein Geräusch aus dem Motorraum feststellen müssen welches sich nicht genau lokalisieren lässt.

Das Geräusch ein ein pfeifen bzw quietschen welches meiner Meinung nach vom Turbo kommt. Es tritt komischerweise nur im warmen Zustand des Motors und bei minimaler Gaspedalstellung auf in dem Bereich bevor der Turbo Druck aufbaut. Bei Last ist es wieder weg sowie im Stand oder im Rollen.

Ich konnte es leider nicht wirklich lokalisieren da optisch nichts zu erkennen ist wo etwas austreten könnte.

Villeicht kann jemand anhand der Videos des Geräusches eine grobe Vermutung abgegeben.

Fahrzeug befindet sich noch in Gebrauchtwagengarantie.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Beitrag von „pe7e“ vom 16. November 2021 um 16:01

Hallo fabiT7P6 (mangels Namen),

klings komisch. Würde eher mal Richtung Getriebe schauen - das Geräusch habe ich während des Schaltvorgangs nicht wahrgenommen.

Gruß Peter

Beitrag von „fabiT7P6“ vom 17. November 2021 um 00:31

Hi Leute,

ich war heute bei 3 Werkstätten unabhängig von VW oder anderen Marken wobei mir 2 Eine Hinweis auf die Krümmerdichtung geben konnten. Dies werde ich mal genauer untersuchen lassen.

Melde mich wenn es was neues gibt.

Grüße

Beitrag von „Claus-963“ vom 22. November 2021 um 08:31

wie wär's mit Abnebeln von dem ganzen ? dann siehst du Undichtigkeiten.

Beitrag von „Parasol“ vom 19. Januar 2022 um 10:48

Beim VW T5/T6 (analog) ist das vermeintliche Turbo-Pfeifen oft eine defekte Krümmerdichtung oder die mehrteilige Dichtung Krümmer/Turbolader. So oder so weisen aber verräterische Rußspuren den Weg. Smoker oder Lecksuchspray oder Spülmittellösung sind erste Hilfsmittel.

Das oft vermutete „Abblasen“ des Turbos von Wastegate-Ladern mit dem charakteristischen Geräusch machen unsere (T5/Touareg) VTG-Lader nicht.

Beitrag von „alphatester“ vom 25. Januar 2022 um 20:39

haben wir nach langem suche. Gefunden. Defekte schraube am Turbo-Y abgang zur agr.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.