

Temperaturfühler für Reduktionsmittelheizung defekt

Beitrag von „touaregalex“ vom 16. November 2021 um 21:51

Hallo Touareg - Freunde.

Ich bin seit Jahre dabei aber bis jetzt hab immer nur alles gelesen weil mit meinen Touareg keine probleme gehabt habe (Touareg Bj 2005 und 300000km leider verkauft) . Seit 2 Jahre hab ein neuerer Model gekauft und da hab jetzt ein problem . Heute ist die Motorsteuersymbol aufgeleuchtet , gleich zu VW und nach Auslese von Steuergerät würde mir gesagt TEMPERATURFÜHLER FÜR REDUCTIONSMITTELHEIZUNG DEFEKT.

Nach Aussage von Meister , nur die Fühler können Sie nicht tauschen, heisst die complete Reduktionsmittelheizung müss ausgetauscht werden . Kann mich jemanden helfen und sagen was ist möglich , oder was zu machen ist .

Vielen Dank in voraus.

Touaregalex

Beitrag von „markustoe“ vom 22. November 2021 um 15:38

So weit ich weiss gibt's das Ding nicht einzeln.

Der ganze Tank muss neu...