

# Heizung mal geht sie mal nicht.

## Beitrag von „Munding“ vom 28. November 2021 um 19:00

Hallo ich hab ein Problem mit meinem Tuareg.

Meine Heizung spinnt. Sie funktioniert einwandfrei, es kommt warme und kalte Luft wie gewünscht und mit der nötigen Power.

Nach ca 40 min Fahrt hat sie keine Power mehr und mir beschlagen während der Fahrt alle Scheiben. Ab und an geht sie dann wieder für ein paar Minuten und dann fällt sie wieder aus. Ich muss dazu sagen das sie nicht komplett ausfällt aber hat keine Power mehr.

Im Sommer war das selbe Problem beim kühlen. Nach ca. 40 min Fahrt keine Leistung mehr mit dem Gebläse.

Ich hab keine Ahnung was das Problem sein könnte.

Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen bevor ich ihn in die fachwerkstatt bringe.

Danke schon mal vorab... 😊

---

## Beitrag von „Turbina“ vom 3. Dezember 2021 um 20:48

Da wird eine regelklappe Probleme machen. Da hilft nur vcds/odis und die klappen prüfen + fehlerspeicher + Grundeinstellung

---

## Beitrag von „Goka“ vom 4. Dezember 2021 um 06:54

Hallo,

für den Sommer - mit Klimaanlage ein - bei meinem 7P, ist das genauso. Wenn er wenig Kühlmittel R134a hat - kommt auch kaum noch Luftstrom, von der Menge her. Im Winter, ohne Klima noch nicht bemerkt.

Stellt sich die Frage Fährst Du mit Klima auch jetzt?

Gross Volker