

# Fehler P0087 (Systemdruck) und 2 Injektoren

**Beitrag von „Lexenlewax“ vom 12. Januar 2022 um 20:35**

Hallo,

habe mit meinem T2 (2012; 3,0 TDI 245 PS; 8 Gang; 260 Tkm) ein paar Problemchen. Wenn ich das Pedal zu stark durchdrücke, geht er mit dem Fehler P0087 in den Notlauf. Auto aus und an und er fährt wieder normal.

War nun bei meiner Werkstatt (Einmann-Einzelkämpfer). Er hat die Injektoren durchgemessen. zwei waren schlecht (1. Injektor: +3, 2. Injektor -3,4). Ich weiß nicht, welche Einheit zu den Werten passt und wie er durchgemessen hat. Jedenfalls werde ich zwei neue Injektoren benötigen.

Nun meine Fragen:

Ich habe auch gelesen, dass ein Druckregelventil für den Fehler verantwortlich sein kann. Wo sitzt es und hat jemand die Teilenummer? r

Hat jemand die Teilenummer für die Injektoren? Gehen auch Erneuerte? Oder lieber die Finger von lassen?

Den Touareg wollen wir noch weiter fahren. Oder doch eher abstoßen? Er ist in einem guten Zustand. Bei 260 k auf der Uhr bekommt man für ihn auch kaum noch was. Da reite ich ihn lieber die nächsten 2-3 Jahre noch auf 350 tkm und gebe ihn dann nach Bulgarien oder Rumänien. Wie seht ihr das?

Danke für eure Hilfe!

Lexenlewax

---

**Beitrag von „Lexenlewax“ vom 12. Januar 2022 um 22:54**

Danke für das Verschieben.

---

**Beitrag von „pe7e“ vom 13. Januar 2022 um 06:07**

Hi,

Bei 260tkm bekommt man wirklich nicht mehr so viel Geld für die Fahrzeuge. Vermutlich würde ich ihn lieber reparieren als abstoßen. Das hängt aber auch von anderen Faktoren wie Allgemeinzustand, Fahrweise, Notwendigkeit, Stand in der Kasse etc. ab.

Der Fehler selbst ist im vcds Wiki gut beschrieben - vielleicht ist auch nur der Kraftstofffilter zu...

Gruß Peter

---

### **Beitrag von „Lexenlewax“ vom 13. Januar 2022 um 07:51**

Ja, werde ihn weiterfahren. Allgemeinzustand ist für das Alter gut. Ausstattung bis auf Rückfahrkamera und Abstandstempomat für mich perfekt.

VCDS Wiki? brauche ich dafür eine VCDS Lizenz? Werde ich mir ansehen.

Danke für deine Unterstützung.

---

### **Beitrag von „Sierrakiller“ vom 15. Januar 2022 um 15:50**

Servus

Zitat aus VCDS Wiki sinngemäß:

Dein Fehler kann entweder durch zu niedrigen Kraftstoffdruck oder einen mechanischen Mangel (Verschleiß oder fehlende Teile) entstehen.

Prüfen:

gequetschte/ geknickte Kraftstoffleitungen

Kraftstofffilter

Leckage im Kraftstoffsystem

geförderte Kraftstoffmenge der Kraftstoffpumpe

Kraftstoffpumpe reinigen

Überprüfen Nockenwelle, Nockenwellenförderer etc.

Viel Erfolg

---

### **Beitrag von „Lexenlewx“ vom 19. Januar 2022 um 08:04**

Werde nun erstmal zwei Injektoren wechseln und schauen, wie es weiter läuft.

Danke sehr.

---

### **Beitrag von „struong“ vom 12. Juni 2022 um 09:38**

Hallo Lexenlewx

Konntest du das Problem durch Tauschen der Injektoren beheben?

Hast du das Druckregelventil auch gewechselt?

Gruss