

# V10 AYH Motor orgelt, springt aber nicht an

**Beitrag von „Phips1603“ vom 15. Mai 2022 um 15:36**

Hallo, ich habe mir vor einer Woche einen Touareg aus 2004 mit 165tkm gekauft der laut Vorbesitzer nicht anspringt da die Batterie leer war,

Habe als erstes beide Batterien erneuert sämtliche sichtbaren Plus und Masse Verbindungen gereinigt,

alle Sicherungen geprüft,

80A Sicherung der linken vorglühanlage erneuert,

Fehlerspeicher mit vcds ausgelesen und da war

1 Fehler hinterlegt,

Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen

Mit freundlichen Grüßen Phips

---

**Beitrag von „coala“ vom 15. Mai 2022 um 15:50**

Servus,

ja und weiter? Dreht der Anlasser, gibt es irgendwelche Fehlermeldungen im Kombi-Instrument, funktioniert das Vorglühen....? Bisschen mehr Info wäre schon recht, da dieser Fehler alleine\* mehrere Ursachen haben kann.

\*Ist das tatsächlich die einzige Fehlermeldung?

Grüße

Robert

---

**Beitrag von „Phips1603“ vom 15. Mai 2022 um 16:16**

Hallo Robert,

Der Anlasser dreht,

Im Display kommen keine Fehler, mit der Stellglieddiagnose kann ich alles ansteuern,

Er schmeißt beim komplettscan manchmal spannungsversorgung Klemme 30,

Im vorderen sicherungskasten habe ich beide Klemme 30 Relais geprüft

---

### **Beitrag von „Sierrakiller“ vom 15. Mai 2022 um 17:31**

Servus Phips

Laut VCDS Wiki kann es das Motorsteuergerät sein: Viel Glück, Du hast zwei!

Oder aber die Spannungsversorgung des Sensors. Das sollte sich ja relativ leicht heraus finden lassen, solange der Zugang einigermaßen gegeben ist.

Viel Erfolg!

---

### **Beitrag von „Phips1603“ vom 15. Mai 2022 um 18:09**

Hallo Sierrakiller, danke für die Antwort,

Hat zufällig jemand einen Schaltplan oder kann mir eventuell sagen wo ich die Sensorspannung messen kann?

Und bei welchem Steuergerät?

Gruß Phips

---

### **Beitrag von „Phips1603“ vom 24. Mai 2022 um 20:40**

Guten Abend zusammen,

Ich wollte nur kurz Rückmeldung geben, das der Motor läuft,  
Ich habe zwei gebrauchte Motorsteuergeräte zum Test gekauft .  
Es war eines der beiden Steuergeräte defekt  
Gruß Philipp