

# Touareg 7L Expedition Umbauprojekt an Liebhaber

**Beitrag von „dieseldriver“ vom 8. September 2022 um 13:45**

Hallo Touareg-Freunde,

es ist erstaunlich wie schnell sich manche Dinge im Leben ändern und entsprechend die Prioritäten und so ist es leider gekommen, dass ich keine Zeit mehr für meinen geliebten Touareg 7L habe... Noch Anfang 2022 ließ ich ihn zum Expedition umbauen und wollte mit ihm lange Reisen unternehmen, aber nun muss ich mein Projekt aufgeben, weil ich zum Einen keine Zeit mehr dafür habe und zum anderen ist mir der Wagen zu klein geworden (Nachwuchs).

Vom Expeditionsumbau sind noch zu machen: die elektrischen Schlösser montieren und anschließen, Hecklappengriff montieren und anschließen, Heckklappenverkleidung, Kennzeichenhalter, ... Die meisten Teile wurden dafür bei VW original gekauft und sind vorhanden.

Beim Motor handelt es sich um den großen Diesel mit DPF (5,0 TDI, BLE), Luftfahrwerk, Automatikgetriebe mit Untersetzung sowie Differentialsperren Mitte und Hinterachse.

Der Touareg hat eine sehr gute Ausstattung wie z.B. Vollleder in grau, Holz-Alu Dekorleisten im Innenraum, Soundsystem mit 10 Lautsprechern und Subwoofer, Bi-Xenon Scheinwerfer mit Kurvenlicht, Standheizung mit Fernbedienung, Kompass in Dachkonsole, Freisprecheinrichtung, elektrisch schwenkbare Anhängerkupplung, 4-Zonen Klimaanlage. Zu weiteren Extras gehören: Porsche-Alu-Trittbretter (die breiten mit Unterbodenschutz), Gitter im Gepäckraum, DAB-Antenne, Handy-Induktionsladeeinrichtung, Textilfußmatten (Sommer) sowie Gummifußmatten für Winter.

Der Wagen ist insgesamt sehr gut gepflegt, Motorölwechsel wurde alle 7 bis 10 tkm gemacht, die Getriebeölwechsel alle 60 bis 70 tkm.

Von den Reparaturen wurde zuletzt die Bremse HA komplett erneuert inkl. Seilzüge der Feststellbremse, Öldichtungen getauscht und die Klimaanlage repariert und neu befüllt. Bei der Klimaanlage scheint das Problem aber nicht behoben zu sein, weil die Kühlleistung zu schwach ist. Ein weiteres technisches Problem ist Gebläsemotor der Standheizung, welcher getauscht werden muss. Ein PDC-Sensor vorne hat bei Nasswetter zuletzt gestreikt und sollte auch getauscht werden.

Die Dieselpartikelfilter sind noch die ersten drinnen, wurden aber bisher 2 Mal fachgerecht gereinigt.

Ich möchte den Wagen am liebsten an einen Liebhaber abgeben

Meine Preisvorstellung für TF wäre 9.000 Euro

LG,

dd

---

**Beitrag von „dieseldriver“ vom 8. September 2022 um 14:54**

Ergänzende Angaben: die Lauleistung beträgt 228.400 km, TÜV bis 07/2023

Netztrennwand im Kofferraum und Henkel in Silber sind dabei

---

**Beitrag von „dieseldriver“ vom 6. Oktober 2022 um 10:46**

Preissenkung auf 8.500,-

---

**Beitrag von „dieseldriver“ vom 27. Oktober 2022 um 19:10**

8.000,-

---

**Beitrag von „dieseldriver“ vom 10. November 2022 um 15:18**

Weitere Bilder

---

**Beitrag von „dieseldriver“ vom 10. November 2022 um 15:19**

noch mehr Bilder

---

**Beitrag von „dieseldriver“ vom 23. November 2022 um 19:34**

Verkauft, bitte schließen

---

**Beitrag von „coala“ vom 23. November 2022 um 20:07**

Danke für die Rückmeldung!

**\*\*\* Geschlossen \*\*\***

Grüße

Robert

P.S.: Vielleicht schaust du trotzdem ab und an im Forum rein, auch wenn du aktuell keinen Touareg mehr fährst?! 😊