

Fehlerspeicher: Standheizung

Beitrag von „othu“ vom 29. September 2022 um 09:09

Hi,

ich habe den Fehler 02251 - Heizgerät verriegelt im Fehlerspeicher.

Erfolgreich gegoogelt, ich muss die Verriegelung aufheben. Soweit kein Problem, das bekomme ich hin..

ABER: mein Touareg hat gar keine Standheizung

Wird der Zuheizung als Standheizung bezeichnet oder hat in der dunklen Vergangenheit meines Autos jemand in der Konfiguration rumgepfuscht?

Gruß Otto

Beitrag von „coala“ vom 29. September 2022 um 09:28

Servus Otto,

Standheizung und Zuheizung sind das baugleiche Teil, lediglich fehlt beim Zuheizung die Möglichkeit ihn manuell bedienen zu können, da weder Bedienelemente im Fahrzeug noch eine Funkfernbedienung samt Empfänger verbaut sind.

Grüße

Robert

P.S.: Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du einen Diesel fährst? Im Profil steht ja noch "Mercedes G", vielleicht aktualisierst du das ja mal, dann weiß jeder sofort um welches Fahrzeug es genau geht.

Beitrag von „othu“ vom 29. September 2022 um 09:41

Hi Robert,

Profil ist aktualisiert 😊 inzwischen fahre ich einen Touareg!

Danke für deine Antwort, dann werde ich das Teil mal entriegeln und schauen ob es seinen Dienst wieder aufnimmt.

Grüße

Otto

Beitrag von „pe7e“ vom 29. September 2022 um 12:45

Hallo Otto,

du kannst den Zuheizter auch recht einfach zur Standheizung upgraden - Schau mal [hier](#) - da ist die passende Anleitung hinterlegt.

Gruß Peter

Beitrag von „othu“ vom 29. September 2022 um 13:12

Hi Peter, danke für den Tip, dass weiß ich schon und werde das noch angehen,

aber erstmal muss ich den Wagen in einen vernünftigen Zustand bringen und die vorhandenen Baustellen, Mängel und Fehler abarbeiten 😊

Dachte eigentlich ich hätte eine ganz vernünftige Basis und kleine Baustelle gekauft,

aber das war sozusagen "verdacht"... aber zum Glück schraube und bastel ich ganz gerne.

Unter anderem wurde am Tacho gedreht, ich weiß aber inzwischen wer es war und Anzeige ist auch schon gestellt..

Grüße

Otto

Beitrag von „othu“ vom 30. September 2022 um 14:38

So der Gerät wurde erfolgreich entsperrt, es gab aber zeitnah einen neuen Fehler:

01414 - Verbrennungsluftgebläse (V6)

007 - Kurzschluss nach Masse

Jemand ne Idee?

Kurze Recherche im Internet: könnte Gebläse, aber auch Steuergerät sein..

Ev. ein Gebrauchtteil? Kann mir jemand sagen welche Teilenummer ich für meinen 2009er brauche?

Beitrag von „Cornhulio1980“ vom 23. April 2023 um 16:13

Moin,

habe mir gerade nen Touareg zugelegt und war nun auch knapp 10 Jahre VCDS abstinent (nur Volvo und BMW in der Zeit gefahren).

Nun war ich heute auch mal an den Steuergeräten dran und habe gesehen, dass der Zuheizer gesperrt ist. Könnte mir jemand auch die Sprünge helfen wie ich diesen entsperre? Das Thema mit dem Umbau auf Standheizung möchte ich diesen Sommer angehen...

Besten Dank schon mal 😊

Grüße

Sascha

Beitrag von „pe7e“ vom 23. April 2023 um 18:58

hi, schau mal bei den Anleitungen - dort steht wie es geht.

Gruß Peter

Beitrag von „Cornhulio1980“ vom 23. April 2023 um 20:36

Habs hinbekommen... ☐☐☐ danke ☐☐☐