

# Elektrische Störung des Stromkreises

**Beitrag von „Daniel93“ vom 14. Oktober 2022 um 17:30**

Hallo liebe Touareg gemeinde mein Luftfahrwerk spinnt leider ein bisschen der Fehlerspeicher spuckt denn Fehler aus mit:Ventil für Dämpfungsverstellung hinten rechts .Elektrische Störung des Stromkreises . Wie kann ich dass verstehen ? Hatte noch nie ein Problem mit dem Fahrwerk ? Bitte um Meinungen Anregungen Lösungsvorschläge.

Danke schon Mal LG aus Niederbayern