

Meine Touareg ist beim fahren ausgegangen

Beitrag von „Makki“ vom 18. Oktober 2022 um 14:57

Hallo zusammen, vor zwei Tagen ist meine Touareg beim fahren ausgegangen, wollte nochmal versuchen zu starten, der Anlasser macht keine Ton gar nicht . Wer kann mir helfen ? Vielen Dank im Voraus

Beitrag von „Sierrakiller“ vom 18. Oktober 2022 um 15:20

Hi Du

Hast Du vielleicht noch ein paar Informationen zu Deinem Touareg?

Baujahr

Motorsisierung (Motorkennbuchstabe?)

Laufleistung

Welche Reparaturen wurden in letzter Zeit ausgeführt bzw welche Probleme sind in letzter Zeit aufgetreten

Du darfst Dich auch gerne nett in [diesem](#) Abschnitt vorstellen.

Schöne Grüße

Beitrag von „Makki“ vom 18. Oktober 2022 um 15:34

Mein Name ist Hussein komme aus Chemnitz. Ich habe Touareg Kong 3.0TDI Baujahr 2006, 315tkm , BKS Motor . Die letzten Reparaturen Servopumpe, ansaugkrümmer

Schöne Grüße

Beitrag von „Makki“ vom 18. Oktober 2022 um 15:56

Ich habe Touareg Kong 3.0TDI Baujahr 2006, 315tkm , BKS Motor . Die letzten Reparaturen Servopumpe,

Beitrag von „Sierrakiller“ vom 18. Oktober 2022 um 22:50

Hallo Hussein

Hast Du die Möglichkeit, Deinen Touareg mit VCDS auszulesen?

Hintergrund der Frage: Mir ist meiner auch mal von jetzt auf gleich ausgegangen. Das Motorsteuergerät liess sich nicht mehr auslesen, weil es wegen eines verstopften Ablaufs abgesoffen war.

Schöne Grüsse

Beitrag von „Makki“ vom 19. Oktober 2022 um 17:37

Ich habe schon mit VCDS geprüft aber zeigt keine Fehler an ,

Beitrag von „SwissT“ vom 23. Oktober 2022 um 20:08

Hallo Hussein

Ich hatte schon ein Kundenfahrzeug mit dem gleichen Problem. in diesem Fall wars der Kurbelwellensensor. Der gibt leider keinen Fehler wenn er defekt ist.

LG Manuel

Beitrag von „Makki“ vom 25. Oktober 2022 um 17:20

Hallo Manuel

ich habe heute neue batterie gebaut und alle relais kontrolliert , mit VCDS geprüft zeigt keine fehler , ich werde Morgen sensor kaufen und probieren .

danke dir fürs info

LG Hussein

Beitrag von „Makki“ vom 28. Oktober 2022 um 02:07

Guten Morgen, ich habe gestern KWS gewechselt aber hat sich nicht geändert, Auto springt nicht und der Anlasser macht keine Geräusche gar nicht ,

Beitrag von „Makki“ vom 29. Oktober 2022 um 13:43

Guten Tag ,Kann sein dass Motor fest ist ?

Beitrag von „Sierrakiller“ vom 29. Oktober 2022 um 17:35

Hallo Hussein

Wieso denkst Du, dass der Motor fest sein könnte? Hattest Du zu wenig Öl drin?

Vielleicht mal den Anlasser ausbauen, und schauen, ob der mit 12V einen Mucks macht.

Auch wenn keine Fehler bezüglich des KWS abgelegt sind, hast Du noch mal ausgelesen und vorhandene Fehler gelöscht, bevor Du einen neuen Versuch gestartet hast?

Schönes Wochenende noch,

Beitrag von „Makki“ vom 30. Oktober 2022 um 00:04

Guten Abend, ich habe versucht, Fehler gibts keine, ich werde nächste Woche bei vw Termin machen, mal sehen was sie sagen

Beitrag von „Makki“ vom 1. November 2022 um 09:40

Guten Tag, ich wollte noch was fragen , wenn ich versuche zu starten geht die Spannung weg und wieder in 2 Sekunden zurück, denke sie dass nur elektrische Problem ist?

Beitrag von „coala“ vom 1. November 2022 um 09:52

Servus Hussein,

da kommen dann zwei Sachen vorwiegend in Betracht:

- 1.) Batterie (wieder) leer. Zunächst prüfen. Falls leer, hast du wohl ein Problem mit der Lichtmaschine bzw. dem Laderegler.
- 2.) Massefehler durch Korrosionserscheinungen am Masseband vom Motor zur Karosserie. Mehr dazu findest du z.B. [hier](#) und [hier](#).

Grüße

Robert

Beitrag von „Makki“ vom 1. November 2022 um 14:55

Danke Robert dass du geschrieben hast, kann auch sein wegen massefehler beim fahren ausgehen?

Grüße Hussein

Beitrag von „coala“ vom 1. November 2022 um 22:20

Servus Hussein,

natürlich bleibt das Fahrzeug irgendwann stehen, wenn die Bordspannung zu weit einbricht. Kein Strom für das Motorsteuergerät = kein Motorlauf. Prüfe bitte die beiden oben genannten Dinge zunächst mal, bevor wir hier weiter spekulieren.

Grüße

Robert

Beitrag von „Makki“ vom 2. November 2022 um 18:23

Hallo , ich habe heute probiert neue Batterie, und Massepol an Motorblock geklemmt aber hat sich nicht geändert

Grüße euch