

Wassereinbruch die hundertste

Beitrag von „tritratrulla“ vom 19. Oktober 2022 um 15:20

Moin, als neuer Besitzer eines Touareg 7L 3,2 V6 und als neues Mitglied dieses Forums werde ich gleich mal die Chance nutzen dieses ewige leidige Thema WASSEREINBRUCH bemühen. Ja ich weiß wurde alles schon mehrfach durchgekaut hier, aber überwiegend MIT SCHIEBEDACH!!!! ICH HABE ABER KEIN SCHIEBEDACH UND ES TROPFT TROTZDEM !!!!! Wobei tropfen geringfügig untertrieben ist.....da kam ein See heraus neben der Leuchte im Dachhimmel. Der Dicke war in der Waschstraße und auf einmal kam die Dusche. Also muss der Dachhimmel rauß ?????, oder sind es die Schrauben unter den Schienen oder, oder, oder. Welche Möglichkeiten gibt es ich werde auf jeden Fall auch diesen Behälter für das Kondensat der Klima mal anschauen, aber von da wandert ja sicher nicht nach oben. Alles andere ist bisher trocken, also Fußräume etc. Aber das mit dem Himmel geht gar nicht!!!! Bitte um Mithilfe DANKE

Beitrag von „juma“ vom 19. Oktober 2022 um 15:57

Servus,

willkommen bei den TF!

Ist die Frontscheibe mal (insbesondere vor kürzerer Zeit) getauscht worden?

Hier kann es vorkommen, dass bei nicht ganz fachmännisch erledigter Arbeit ein Wassereintritt die Folge sein kann.

Wenn du das nicht weißt, da erst kurz im Besitz, schau mal, ob auf der Scheibe eine Jahreszahl in der Nähe des Herstellersignums erkennbar ist. Wenn die nach 2004 liegt, wurde sie schon einmal gewechselt.

Beitrag von „tritratrulla“ vom 19. Oktober 2022 um 16:02

Schaue ich später mal, würde aber sagen Nein. Mich machte ja bereits stutzig, dass der Dachhimmel im Bereich der Deckenleuchte abgelöst ist. Scheint nicht die erste Dusche gewesen zu sein heute, aber hoffentlich bald die letzte !!!

Beitrag von „pe7e“ vom 19. Oktober 2022 um 18:57

Hi, Schau mal die hinteren Abläufe der Heckklappe an, wenn die verstopft sind und das Fahrzeug bergabwärts steht, dann kommt es auch an der Leuchte raus... [Schau mal hier...](#)

Gruß Peter