

# Kühlwasser Temperatur

## Beitrag von „Dodo583“ vom 18. Dezember 2022 um 15:11

Hallo,

Ich bin neu hier und habe seit 2 Wochen ein T-Rec Bj 2008 mit einem 3.0l v6 Diesel.

Habe das probelm das er die Kühlwassertemperatur nicht hält. das Thermostat habe ich schon getauscht die Sensoren sagen den gleichen Wert wie auf der Motortemperatur. Im Innenraum merkt man es auch wenn die Motortemeperatur nachlässt.

Berg auf oder unter last wird er schön warm sogar bis 90`C sobald es wieder bergab geht fällt er bis auf 60´C ab.

Die Lüfter laufen nicht das habe ich auch schon geprüft bzw. nachgeschaut.

Hat von euch noch einer Idee was das sein könnte?.

Habe eben ein Beitrag noch gefunden von den Dünnen Rücklaufleitung zum Ausgleichbehälter das die zugekalt war. Das werde ich morgen nochmal prüfen.

Schonmal danke für eure Hilfe bzw Tipps.

---

## Beitrag von „Dodo583“ vom 19. Dezember 2022 um 11:57

Habe nochmal bissi nachgeschaut könnte es das es Thermostat vom AGR Ventil?

Lg

---

## Beitrag von „Buettn“ vom 19. Dezember 2022 um 16:14

Hallo, hatte bei Kauf meines Touaregs ein ähnliches Problem.

Nach Wechsel beider Thermostate mit Originalteilen war das Problem gelöst.

Hast du beide Thermostate gewechselt?

1. Thermostat vorne am Motorblock (unter Flachriemen)
2. Thermostat unter Ölfiltergehäuse

Original oder Nachbauteile verbaut?

---

### **Beitrag von „kingbin84“ vom 19. Dezember 2022 um 23:12**

läuft dein webasto zuheizter mit beim starten? Tut der nicht, dauert es lange bis er warm wird und bergab auch die temp halten tut. Vor allem Wenn's echt kalt ist und die Heizung ordentlich den Innenraum heizen muss.

---

### **Beitrag von „Dodo583“ vom 20. Dezember 2022 um 06:45**

#### [Zitat von Buettn](#)

Hallo, hatte bei Kauf meines Touaregs ein ähnliches Problem.

Nach Wechsel beider Thermostate mit Originalteilen war das Problem gelöst.

Hast du beide Thermostate gewechselt?

1. Thermostat vorne am Motorblock (unter Flachriemen)
2. Thermostat unter Ölfiltergehäuse

Original oder Nachbauteile verbaut?

Alles anzeigen

Habe bis jetzt nur das eine Thermostate getauscht unter den Flachriemen. Ist aber aus dem zugehör der Hersteller war Febi Bilstein.

Das andre werde ich jetzt noch besellen und schnell tauschen da wir zwischen den Jahren in Urlaub wollten mit dem Auto.

---

## Beitrag von „Buettn“ vom 20. Dezember 2022 um 11:17

### [Zitat von Dodo583](#)

Habe bis jetzt nur das eine Thermostate getauscht unter den Flachriemen. Ist aber aus dem zugehör der Hersteller war Febi Bilstein.

Das andre werde ich jetzt noch besellen und schnell tauschen da wir zwischen den Jahren in Urlaub wollten mit dem Auto.

Dann besorg dir gleich die Dichtungen vom Ölfiltergehäuse mit.

Das muss zum Wechsel raus.

---

## Beitrag von „Dodo583“ vom 23. Dezember 2022 um 06:43

Das 2 Thermostat ist jetzt getauscht seit gestern Abend jetzt wir er war und hält auch seine Temperatur Bergrunter.

Der tausch war ein wenig knifflig und auch mit ein paar Problemen behaftet aber sie waren lösbar.

Vielen Danke für die Tipps und Hilfe. 😊