

# **Kombiinstrument Ausgefallen. Fahrzeug tag davor abgestellt da war noch alles supi**

**Beitrag von „nik.friesen“ vom 19. Dezember 2022 um 09:19**

7P Bj. 01.2018 94Tkm Executive Ausstattung Fahrzeug tag davor abgestellt da war noch alles supi, nach Start am nächsten morgen festgestellt das des Kombiinstrument aus ist, Radio Navi RNS 850 gehen an, Klima Bedienteil Blinkt,

---

**Beitrag von „Buettn“ vom 19. Dezember 2022 um 16:16**

Hallo,

Fehler mal ausgelesen? Ist das Kombiinstrument per Diagnose zu erreichen?

---

**Beitrag von „nik.friesen“ vom 27. Dezember 2022 um 12:09**

Fehlercodes gefunden:

4708 - Steuergerät für Klima

U0164 00 [047] - keine Kommunikation

bestätigt - geprüft seit letzter Löschung

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00000001

Fehlerpriorität: 6

Fehlerhäufigkeit: 1

Datum: 2000.00.00

Zeit: 00:00:00

---

**Beitrag von „Buettn“ vom 28. Dezember 2022 um 11:44**

Ist das Kombiinstrument per Diagnose zu erreichen?

---

**Beitrag von „nik.friesen“ vom 2. Januar 2023 um 21:18**

nein leider nicht

---

**Beitrag von „Buettn“ vom 3. Januar 2023 um 11:15**

Dann hast du ja einen Ansatzpunkt.

Auch der Fehler der Klima passt ja dazu.

Also Gateway, Steuergerät, Kombiinstrument und Verkabelung prüfen.

---

**Beitrag von „nik.friesen“ vom 24. Januar 2023 um 09:35**

Fehler gefunden,

die Rückfahrkamera hatte einen Kurzschluss.

Diagnose mit Einbau 718€

neue Kamera vom Freundlichen 456€

Anschluss von der Spritzdüse undicht und hat Kamera von hinten geflutet