

# Hat mein Touareg mehr als 2 Scheibenwaschdüsen ?

**Beitrag von „Coronet“ vom 6. Januar 2023 um 13:57**

Ich habe beobachtet, dass das Scheibenwaschwasser meines P7 nicht nur auf die linke mittige Seite und rechts mittig , sondern auch von der Beifahrerseite rechte untere Ecke auf die Windschutzscheibe gespritzt wird. Ich habe das Auto seit 5 Jahren und da leider noch nie drauf geachtet. Aber nun ist es mir aufgefallen.

Meine Frage ist nun: Hat der Touareg tatsächlich an dieser Stelle - also Windschutzscheibe Beifahrerseite rechte untere Ecke - eine dritte Waschdüse ? Oder ist womöglich an dieser Stelle der Leitungsschlauch kaputt, so dass da das Waschwasser rausgedrückt wird ?

---

**Beitrag von „coala“ vom 6. Januar 2023 um 14:41**

Servus,

es sind "nur" zwei Waschdüsen an der Windschutzscheibe verbaut, da stimmt also dann was nicht 😊.

Grüße

Robert

---

**Beitrag von „Coronet“ vom 6. Januar 2023 um 15:11**

Danke Robert, dann muss wohl die Leitung einen Knacks haben. Da muss ich mal schauen, ob man da irgendwie ran kommt.

Gruß

Gebhard