

# Ventildeckel oder Abgaskrümmmer

**Beitrag von „Bennet94“ vom 27. Februar 2023 um 16:45**

Hi zusammen,

Vorne rechts am Abgaskrümmmer ist so schwarze Schlonze drauf (fest) und es kommt auch warme Luft raus (also ich die Hand vorgehalten hatte war es nur warm, Motor lief noch nicht lange).

Könnt ihr anhand des Bildes einschätzen was das Problem sein könnte.

Entweder Ventildeckel oder der Abgaskrümmmer?!?

Danke und Gruß

Bennet

Ps. Besser habe ich es bisher nicht hinbekommen mit dem Foto 😊

---

**Beitrag von „coala“ vom 27. Februar 2023 um 18:06**

Servus Bennet,

eine Undichtigkeit direkt am Abgaskrümmmer hört man normalerweise beim Fahren unter Last als eine Art Knattern bzw. Scheppern. Sieht hier eher nach Ventildeckeldichtung aus, oder aber: [KLICK](#)

Grüße

Robert

---

**Beitrag von „Bennet94“ vom 27. Februar 2023 um 18:28**

Hi Robert,

Danke für die Info.

Ich hatte gerade nochmal mit einem Kumpel geguckt und es definitiv der Krümmer.

besser gesagt die Dichtung.

Einer der vorher am Auto gearbeitet muss da irgendwo ein Dichtungszug drauf geschmiert haben.

Jetzt die Frage weiß jemand was eine Krümmer Dichtung / Krümmer kostet?

Danke und Gruß

Bennet

---

### **Beitrag von „Dreckspatz“ vom 27. Februar 2023 um 18:45**

Die Krümmerdichtung ist als original Teil für 8,79€ zu bekommen.

Aber die Frage ist ja, warum ist die durch? Und warum ist/war da Pampe vom

Vorbesitzer?

Verzug von Krümmern bzw. bei deiner Laufleistung geplatze/gerissene Dichtungen sind eigentlich eher die Ausnahme als die Regel.

---

### **Beitrag von „Dreckspatz“ vom 27. Februar 2023 um 18:48**

Habt ihr mal zusammen versucht den Pott hinten dicht zu machen? Je nach Endrohr einfach mal einen Lappen reinstopfen und vorne schauen wie es sich verhält. Ich hatte mal einen Audi A4 2,6 Quattro, Benziner, dem hats die Dichtungen tatsächlich häufig regelrecht zerhauen. War aber ein alter Rüpel, und man kam recht gut dran. Beim Touareg wird das Geschraube da schon etwas intensiver.

---

### **Beitrag von „Dreckspatz“ vom 27. Februar 2023 um 18:51**

Ein Krümmer ( also eine Seite vom V Motor) liegt bei etwa 520€ neu ☐

---

### **Beitrag von „GüntherK“ vom 28. Februar 2023 um 06:34**

Ich würde mal die Injektordichtungen prüfen.

Wenn dort eine Undichtigkeit ist, dann tropft es auch auf den Auspuffkrümmer.

---

### **Beitrag von „macko“ vom 28. Februar 2023 um 09:32**

Servus Bennet,

ich wäre vorsichtig mit der Vermutung Krümmerdichtung...

Ich würde zu 99% behaupten, dass es eine defekte Kupferdichtung des Injektors ist. Es gibt Überströmkanäle, die genau oberhalb des Krümmers enden. Ich musste die Kupferdichtungen mittlerweile auf beiden Zylinderbänken erneuern.

Optisch sah es genauso aus wie bei Dir.

Gruß

Marco

---

### **Beitrag von „pe7e“ vom 28. Februar 2023 um 10:46**

Hi,

schließe mich Marco an. Probleme mit undichten Krümmern sind mir beim 7P V6 + V8 nicht bekannt (außer einer hat dran rumgefriemelt).

Gruß Peter

---

## Beitrag von „Bennet94“ vom 6. März 2023 um 20:34

[macko](#) , du hast recht gehabt!

was ich aber nicht ganz verstehe ist warum der Überström kanal unter der Krümmer Dichtung sitzt?!?

Nichtsdestotrotz ich habe die drei Dichtungen jetzt an dem betroffenen Zylinder vier getauscht und alles wieder gut [][[]]

Danke euch allen [][[]]

---

## Beitrag von „macko“ vom 7. März 2023 um 00:15

Servus,

danke für die Rückmeldung 👍

Wie ging es dann preislich aus bei Dir?

Gruß

Marco

---

## Beitrag von „Bennet94“ vom 8. März 2023 um 19:56

[macko](#) dadurch das ich die Dichtungen für denn Krümmer und Co zurückgeben konnte waren es nachher nur noch 25€ ca.

Dabei Bedenke man das ich die Sachen direkt bei VW gekauft habe.