

# Getriebeölkühler Anschluss

**Beitrag von „Alexbecker1988“ vom 24. April 2023 um 18:35**

Hallo zusammen, ist das normal beim getriebeölkühler, dass die Dichtung so halb raushängt? Es tropft bei mir an dieser Stelle und ich glaube da fehlt ein Zwischenstück. Könnt ihr mir da ein Bild von eurem zukommen lassen? Rechts unten vorne. Vielen Dank vorab!

---

**Beitrag von „pe7e“ vom 24. April 2023 um 18:44**

Hi, ja das ist normal. Schau mal in der Anleitung vom Getriebespülen hier im forum. Da habe ich genau das Foto gepostet. Der untere Anschluss steht immer so komisch raus.

Dennoch scheint bei dir die Dichtung defekt zu sein.

Gruß Peter

---

**Beitrag von „Alexbecker1988“ vom 24. April 2023 um 18:46**

Ok, danke!