

Warnton "LICHT AN" funktioniert nicht, andere Warntöne wohl. Gibt es vlt mehrere Kleinlautsprecher?

Beitrag von „Parasol“ vom 24. April 2023 um 22:09

Mein Problem: Warnton "LICHT AN" funktioniert nicht, andere Warntöne wohl.

Hallo Ihr Guten,

Nachdem ich mich hier:

Thema

[Signalgeber im Kombiinstrument hat ausgepiepst](#)

Hallo zusammen,

nicht dass ich ein Fan des ständigen Gebimmels und Gepiepses bin, aber bei einigen Funktionen (Blinkgeräusch, Eiswarn-Ping, Tank-Hup, Standlicht-An-Beep usw.) geht mir der akustische Signalgeber doch ab.

Habe heute meinen R5 in der Werkstatt gehabt, u.a. weil der akustische Signalgeber nach tagelangem Röcheln das Zeitliche gesegnet hat.

Jetzt dachte ich wirklich, ich bekomme für 1,50 € Material + 50 € Arbeitslohn einen neuen Beeper verpasst. Aber denkste; das Teil ist...

scotty65

12. Dezember 2007 um 17:05

bereits zum Warn-Piepser eingelesen hatte, dachte ich - okay, tausche ich nach der hervorragenden Anleitung in dem erwähnten Thread eben den Mini-Lautsprecher aus.

Aber: WÄRE der Piepser defekt, dann dürften doch auch die anderen Warentöne wie Glatteiswarnung, Fehlermeldungen, Wischwasser auffüllen etc. NICHT ertönen, oder? Tun sie aber. Nur eben bei vergessenem angelassenem Licht piepst das Dingsbums nicht. Hat mir letztens fast die Batterie leergesaugt.

Daher die Frage, ob es vielleicht mehrere Piepser gibt und gerade nur der Licht-Piepser defekt ist.

Wenn es aber nur EINEN Piepser gibt (den im KI), warum schlägt der bei "Uffbasse, Licht ist noch an" nicht Alarm?

Gruß

Dirk

Beitrag von „Hannes H.“ vom 25. April 2023 um 06:40

Der Warnpiepser für das Licht kommt ja immer erst, wenn man die Türe öffnet. Zeigt das Kombiinstrument noch an, wenn die Türe geöffnet ist? Ev. ist der Mikroschalter in der Fahrertüre kaputt.

MfG

Hannes

Beitrag von „Parasol“ vom 28. April 2023 um 20:17

Hannes, ein guter Hinweis!

Ich habe inzwischen festgestellt, dass weder die Fahrer- noch die Beifahrertür im KI nach dem Öffnen angezeigt werden.

Was sollte ich jetzt tun? Beide Mikroschalter tauschen?

Gruß

Dirk

Beitrag von „Bergheimer“ vom 28. April 2023 um 21:36

Moin,

Micro Schalter hätten eigentlich früher auffallen müssen, keine Innenbeleuchtung beim Öffnen der Türen... wir kommen gerade aus der dunklen Winterzeit...

VG

didi

Beitrag von „Parasol“ vom 1. Mai 2023 um 11:07

Danke für Eure Tipps!

Werde jetzt erst mal den Warnsummer tauschen. Wenn's das nicht war, den Mikroschalter in der Fahrertür. Wenn das auch nicht hilft – dummes Gesicht machen 😄

Beitrag von „coala“ vom 1. Mai 2023 um 11:20

[Zitat von Parasol](#)

[...] Ich habe inzwischen festgestellt, dass weder die Fahrer- noch die Beifahrertür im KI nach dem Öffnen angezeigt werden.

Was sollte ich jetzt tun? Beide Mikroschalter tauschen? [...]

[Zitat von Parasol](#)

Danke für Eure Tipps!

Werde jetzt erst mal den Warnsummer tauschen. [...]

Servus Dirk,

es ist ja jeder seines Glückes Schmied, aber hier gebe ich doch zu bedenken, dass auch der beste "Warnsummer" (von dem es übrigens nur einen gibt) nicht Laut geben wird, wenn es für ihn nichts zu tun gibt.

Hannes hatte ja weiter oben schon ganz konkret die Frage gestellt, ob du das Öffnen einer Tür

<https://www.touareg-freunde.de/forum/thread/27749-warnton-licht-an-funktioniert-nicht-andere-warnt%C3%B6ne-wohl-gibt-es-vlt-mehrere-kle/>

optisch im KI angezeigt bekommst. Gemäß deiner Antwort ja nicht. Und dann willst du jetzt zuerst den Signalgeber tauschen 🤖. Sorry, dieser Logik kann ich jetzt nicht so recht folgen.

Grüße
Robert