

CRCA Kühlprobleme

Beitrag von „fgTouareg“ vom 30. Mai 2023 um 07:33

Hallo Touareg Freunde!

Ich bin Ende letzten Jahres vom 7L zum 7P umgestiegen. Bereits der 7L ist ein Traum, der 7P noch besser!

Gleich am Anfang habe ich schleichenden Kühlmittelverlust bemerkt. Bis ich schlussendlich drauf gekommen bin, das ich extrem viel Druck im Kühlsystem habe....

Los ging's —> Karosserie in die Höhe und raus mit Motor und Getriebe. ZKD gewechselt und alles wieder zusammengebaut.

Nun mein Problem: Der Kopf wird meines Erachtens zu heiß. Trotz dessen zeigen Temperaturgeber G83, G62 und G694 nicht mehr als 70Grad an. Noch dazu sinkt die Temperaturanzeige im KI wenn ich vom Gas gehe und nur rolle. 🤔

Kann mir wer helfen??

CRCA

2012

Beitrag von „pe7e“ vom 30. Mai 2023 um 07:40

Hi,

hängt das Thermostat vielleicht nur in knapp geöffneter Stellung?

Hast du das mit erneuert?

Gruß Peter

Beitrag von „fgTouareg“ vom 30. Mai 2023 um 07:59

Hallo Peter,

danke für Deine Antwort.

Thermostat wurde bereits vorher schon erneuert und ist original.

Wenn das Thermostat jedoch hängt, dann müssten die Sensoren einen größeren Wert anzeigen, sprich über 90°, oder?

Beitrag von „coala“ vom 30. Mai 2023 um 08:03

Servus,

wie wurde denn der Kühlmittelkreislauf nach der Reparatur befüllt? Strikt gemäß Anweisung der VW Reparaturanleitung oder "einfach so" nach eigenem Dafürhalten? (Stichwort Luftblasen im Kühlkreislauf)

Grüße

Robert

Beitrag von „fgTouareg“ vom 30. Mai 2023 um 08:09

Hallo Robert,

strikt nach Anleitung!

Original Anleitungen habe ich im Internet gekauft und genauso gehandhabt, wie beschrieben.

Unterdruck-Befüllgerät ist natürlich nicht original VW! Aber es wurde ordnungsgemäß mit Vakuum gefüllt.

LG

Beitrag von „pe7e“ vom 30. Mai 2023 um 08:23

Hi,

ja, die Geber müssten höhere Temperaturen anzeigen.

Robert könnte mit seiner Vermutung recht haben. Hat der Wagen vielleicht ungünstig / schräg gestanden als er befüllt wurde?

Ist denn immer noch so viel Druck im Kreislauf vorhanden?

Gruß Peter

Beitrag von „coala“ vom 30. Mai 2023 um 08:27

[Zitat von fgTouareg](#)

Hallo Robert,

strikt nach Anleitung! [...]

Sehr gut 🙌👍! Gesetzt den Fall, du hast beim Zusammenbau nichts an Schläuchen vertauscht und diese sind durchgängig, würde ich dann auch in Peters Richtung von wegen Thermostat tendieren.

Ungemach, wenn auch etwas anderer Art, wurde auch schon [hier in diesem Beitrag](#) beschrieben.

Der Zylinderkopf hat ja einen eigenen Kühlkreislauf, der durch ein elektrisch gesteuertes Ventil (Dehnstoff-Thermostat) gesteuert wird. Ist das defekt (oder nicht angeschlossen?) gibt das zwangsläufig Probleme.

Grüße

Robert

Beitrag von „fgTouareg“ vom 30. Mai 2023 um 08:29

Nein, der Wagen Stand in Wage. Kühlwasser wurde meiner Meinung nach korrekt nachgefüllt.

Habe Gerade den Artikel von #Beech35

Beitrag

RE: Zylinderkopf Demontage Motortyp CRCA - neue Kopfdichtung

Hallo Zusammen,

leider komme ich erst jetzt dazu einen abschließenden Bericht zu meinem Touareg Problem abzugeben.

Wie zuletzt mitgeteilt, hab ich das Fahrzeug in einer Bielefelder Werkstatt (BG Motoren) gegeben mit dem Auftrag den Motor "General zu überholen". In Anführungszeichen deshalb, weil jeder unter Generalüberholung was anderes versteht.

Kurzum, die haben den Motor mit Getriebe ausgebaut, den Motor komplett zerlegt und neu aufgebaut. Auch wurde festgestellt, dass der Zylinderkopf auf...

Beech35

16. Mai 2023 um 10:44

durchgelesen.

Bei Aussage #24 meinte er

"Zu deiner Frage : die springende Temperaturanzeige hatte ich auch.. Gas weg und Temperatur sinkt, Gas geben..Temperatur steigt.."

Werde das V bei mir auch reinigen und auf Dichtigkeit überprüfen.

Vielen Dank!

Beitrag von „fgTouareg“ vom 30. Mai 2023 um 08:35

[Zitat von coala](#)

Sehr gut



Gesetzt den Fall, du hast beim Zusammenbau nichts an Schläuchen vertauscht und diese sind durchgängig, würde ich dann auch in Peters Richtung von wegen Thermostat tendieren.

Ungemach, wenn auch etwas anderer Art, wurde auch schon [hier in diesem Beitrag](#) beschrieben.

Der Zylinderkopf hat ja einen eigenen Kühlkreislauf, der durch ein elektrisch gesteuertes Ventil (Dehnstoff-Thermostat) gesteuert wird. Ist das defekt (oder nicht angeschlossen?) gibt das zwangsläufig Probleme.

Grüße

Robert

Danke für den Beitrag, bereits gelesen und schon einstudiert 😊.

Thermostat ist angeschlossen. Habe bis jetzt noch nie gehört, dass dieses Probleme macht. (Denke dieses funktioniert.)

Habe mir seit 2 Wochen VCDS zugelegt... Können Werte vom Thermostat ausgelesen werden?

LG

Beitrag von „fgTouareg“ vom 30. Mai 2023 um 08:36

[Zitat von pe7e](#)

Hi,

ja, die Geber müssten höhere Temperaturen anzeigen.

Robert könnte mit seiner Vermutung recht haben. Hat der Wagen vielleicht ungünstig / schräg gestanden als er befüllt wurde?

Ist denn immer noch so viel Druck im Kreislauf vorhanden?

Gruß Peter

Und Nein, kein erhöhter Druck mehr im Kühlsystem trotz Vollast 😎.

Beitrag von „coala“ vom 30. Mai 2023 um 08:42

[Zitat von fgTouareg](#)

[...] Habe mir seit 2 Wochen VCDS zugelegt... Können Werte vom Thermostat ausgelesen werden? [...]

Eine Rückmeldung im Sinne von "wo stehe ich gerade" gibt es hier nicht vom Thermostat. Allerdings lassen sich natürlich die Ansteuerwerte auslesen und bei vielen Aktoren ist auch eine aktive Ansteuerung ("Stellglieddiagnose") möglich, um die Funktion zu prüfen.

Für den ZK-Kühlkreislauf ist ja auch noch ein Regelventil verbaut, welches mit Unterdruck angesteuert wird. Auch hier könnte ein Fehler liegen, wenn der Schlauch nicht gesteckt oder verstopft ist.

Grüße

Robert

Beitrag von „fgTouareg“ vom 30. Mai 2023 um 08:49

[Zitat von coala](#)

Eine Rückmeldung im Sinne von "wo stehe ich gerade" gibt es hier nicht vom Thermostat. Allerdings lassen sich natürlich die Ansteuerwerte auslesen und bei vielen Aktoren ist auch eine aktive Ansteuerung ("Stellglieddiagnose") möglich, um die Funktion zu prüfen.

Für den ZK-Kühlkreislauf ist ja auch noch ein Regelventil verbaut, welches mit Unterdruck angesteuert wird. Auch hier könnte ein Fehler liegen, wenn der Schlauch nicht gesteckt oder verstopft ist.

Grüße

Robert

Werde ich mir ansehen!

Danke

Beitrag von „GüntherK“ vom 30. Mai 2023 um 09:08

Im V ist ein Regelventil. Das geht gerne mal kaputt.

Wenn der Motor kalt ist, werden nur die Köpfe gekühlt. Sobald eine gewisse Temperatur erreicht ist, öffne das Ventil und der Block wird gekühlt. Prüfe das mal.

Beitrag von „fgTouareg“ vom 30. Mai 2023 um 09:12

[Zitat von GüntherK](#)

Im V ist ein Regelventil. Das geht gerne mal kaputt.

Wenn der Motor kalt ist, werden nur die Köpfe gekühlt. Sobald eine gewisse Temperatur erreicht ist, öffne das Ventil und der Block wird gekühlt. Prüfe das mal.

Danke für die Antwort.

Wozu ist dann das Thermostat, verbaut mit dem Ölfiltergehäuse, zuständig?

Dachte das sei die Aufgabe vom Thermostat...?

Beitrag von „GüntherK“ vom 30. Mai 2023 um 13:47

Das Thermostat öffnet nur den Kühlkreislauf zum Kühler.

Stufe 1: Wasserkühlung nur für die Köpfe und den Heizungswärmetauscher.

Stufe 2 : Wasserkühlung für den Block

Stufe 3: Kopf und Block heiss, Thermostat öffnet den Kreislauf zum Kühler.

Stufe 4: Kühlwasser im Kühler heiss, Lüfter springen an.

Alles für die schnellere Erwärmung des Motors und weniger Abgase.

Beitrag von „fgTouareg“ vom 30. Mai 2023 um 18:42

Ahh, danke für die ausführliche Beschreibung!

Beitrag von „Beech35“ vom 30. Mai 2023 um 22:54

Hallo,

guck dir mal ganz genau das "Kühlmittelregelventil" an und stell sicher, dass du da kein Problem hast!

Das Teil sitzt unter der Ansaugbrücke und unter dem AGR Ventil. Bei mir war da ein Haarriss und Kühlmittel lief in den "V". Schraub es ab und achte auf den Anschluss an das AGR Ventil, auf die Nut mit dem Dichtring. Als ich das Teil in der Hand hatte , fiel es "auseinander".... ich hab auch den CRCA Motor. Das war bei mir der Auslöser. Das Ende dazu ist ja bekannt und hier veröffentlicht.

Beitrag von „fgTouareg“ vom 31. Mai 2023 um 22:11

[Zitat von Beech35](#)

Hallo,

guck dir mal ganz genau das "Kühlmittelregelventil" an und stell sicher, dass du da kein Problem hast!

Das Teil sitzt unter der Ansaugbrücke und unter dem AGR Ventil. Bei mir war da ein Haarriss und Kühlmittel lief in den "V". Schraub es ab und achte auf den Anschluss an das AGR Ventil, auf die Nut mit dem Dichtring. Als ich das Teil in der Hand hatte , fiel es "auseinander".... ich hab auch den CRCA Motor. Das war bei mir der Auslöser. Das Ende

dazu ist ja bekannt und hier veröffentlicht.

Hallo Beech 35!

Vielen Dank für deine Beschreibung.

Habe heute folgendes erneuert:

°Dichtung Ölkühler

°Dichtung vom Unterteil des Ölkühlers

°Flansch inkl. Dichtung

°Regelventil

Alles zusammen 250,- original VW 😞

Bei mir war ziemlich viel im Flansch, Öl sowie Kühlwasser.

Jetzt ist alles sauber und mein Problem mit der schwankenden Kühlmitteltemperatur scheint auch gelöst zu sein. 🙌

Gebe jedem den Tip, gelegentlich zwischen das V zu blicken und schauen ob Öl und oder Wasser dort steht!!

--> Danke für Eure Antworten