

Wasser in Kofferraummulde

Beitrag von „richimaint“ vom 23. Juni 2023 um 18:13

Habe seit neusten in der Kofferraummulde, also ringsum den AdBlue Tank Wasser stehen.

Kommt glaub von dem kleinen Durchgang zum linken Rücklicht wo auch die Klima ist.

Habe Wasser über das Auto gegossen, da läuft nix rein.

Habe ein Panoramadach und habe mal unter den Himmel gelotzt. Da sieht es so aus, als wenn alle Schläuche für die Abläufe dran sind.

Jemand ne Ahnung was noch undicht sein kann?

Danke

richimaint

Beitrag von „pe7e“ vom 23. Juni 2023 um 18:17

hi, hast du ein pano?

Gruß Peter

Beitrag von „richimaint“ vom 23. Juni 2023 um 18:28

Steh drin, ja.

richimaint

Beitrag von „pe7e“ vom 23. Juni 2023 um 19:10

hi,

dann mal bitte Wasser in die hinteren Abläufe kippen. Sollte in den Radkästen rauskommen.

Gruß Peter

Beitrag von „richimaint“ vom 23. Juni 2023 um 19:13

Sollte doch zwischen Radkasten und Stoßstange rauskommen nicht im Radkasten oder?

Ich bin vorhin 20min gefahren und da war es wieder nass (0,5-1,0cm). Und es nur geneselt. Glaube nicht das es vorn Pano kommt.

Beitrag von „pe7e“ vom 23. Juni 2023 um 20:13

hi,

muss im Radkasten raus kommen.

Wenn der Schlauch am Übergang vom Pano zum Ablauf verstopft oder abgerutscht ist, dann läuft es über die Verkleidung. Es sammelt sich dann in der Mulde. Ist ein Standardproblem beim 7P.

Gruß Peter

Beitrag von „richimaint“ vom 24. Juni 2023 um 08:01

Ist der Schlauch von Pano zum Radkasten durchgängig? Ich hatte schon unter den Himmel geschaut, der Schlauch sitzt wohl noch auf dem Pano Stutzen mit der Spange.

Ich habe gestern noch mal in den kleinen Durchgang gergriffen, dort war ein Gummischlauch (siehe Screenshot) von unten her, dieser war lose. Drüber war glaub das Gegenstück (Kunststoffrohr) wo etwas Luft rauskam. Dort habe ich den Gummischlauch draufgesteckt. Ist vielicht der Kondensatschlauch von der KLima hinten.

Bin dann noch mal bei strömenden Regen gefahren, da war nichts im Kofferraum.

Es ist immer nur passiert wenn das Auto gefahren ist. Ich habe Literweise Wasser über das Pano geschüttet und es war kein Wasser im Kaufferraum.