

# AFS PROBLEME

**Beitrag von „Dominik\_“ vom 25. Juni 2023 um 21:35**

Guten Tag,

habe probleme mit touareg 7l v10

Part No SW: 7L6 907 357 HW: 7L6 907 357

Component: AFS-Steuergeraet X016

Encoding: 0000003

Order #: WSC 31414 000 00000

Component: 1 ID-L fehlt AFS-Lst.-Modul I

Encoding: 00000255

Subsystem 2 - 7L6941329A AFS-Lst.Modul r 0004

Encoding: 00000035

4 Bugs found:

01042 - The control unit is not coded

02656 - Left headlight power supply not coded (J667)

02657 - Not coded right headlight power supply (J668)

01539 - Headlights not adjusted

Wie kann ich das fixen? ich habe 2 afs module gekauft und 1 komplette scheinwerfer.. geht nicht..

Wenn ich das Auto einschalte, funktioniert die Leuchtweitenregulierung (oben, unten, links und rechts).

Wie auf dem Foto zu sehen ist, bleiben die Scheinwerfer gekreuzt und der Lichtstrahl ist vollständig nach unten gerichtet.

Die Lampen funktionieren alle, das H7-abbiegenlicht funktioniert nicht. Die fehler, die ich habe, sind "AFS nicht aktiv" und "Lichter prüfen"

ich hoffe kann jemand mir helfen.. danke!

[SCHEINWERFER VIDEO](#)

---

### **Beitrag von „coala“ vom 2. Juli 2023 um 09:46**

Servus,

gemäß den Fehlereinträgen sind mehrere der ausgetauschten Komponenten nicht richtig codiert. Wenn du dir die alten Codierungen nicht notiert/verfügbar hast, dann wird es jetzt leider schwierig. Und die Scheinwerfereinstellung als solches wurde ebenfalls nicht ausgeführt. Da wird dir alleine deshalb kaum was anderes übrig bleiben, als beim Freundlichen vorzusprechen.

Grüße

Robert