

Abgastemperatursensoren

Beitrag von „Tv64t2“ vom 9. Juli 2023 um 15:49

Moin. Hat jemand schon mal die beiden abgastemperatursensoren vor den turboladern getauscht???

Kann man das ohne Motorabsenkung machen???

Gruß Thomas

Beitrag von „coala“ vom 16. Juli 2023 um 12:51

Servus Thomas,

fährst du einen 7P - so wie im Profil angegeben - oder einen CR (Touareg III)?

Für beide Fälle wichtig wäre bei derartigen technischen Fragen die Angabe des Motokennbuchstabens. Ersatzweise mindestens aber: Benziner oder Diesel, Motorleistung, Fahrzeugbaujahr. So was lässt sich auch im Profil hinterlegen, eben genau hierfür haben wir ja die entsprechenden Felder samt einer beispielhaften Empfehlung ("Syntax") geschaffen.

Grüße

Robert

Beitrag von „Tv64t2“ vom 21. Juli 2023 um 13:24

moin... 4.2 v8 tdi bj 2012 sorry. Abgastemperatursensoren vor turbo... 1 zeigt 1030 Grad der andere nix...

Danke für deine Hilfe.

Beitrag von „coala“ vom 21. Juli 2023 um 14:01

Servus Thomas,

danke für die Info & damit passend verschoben nach 7P. Gemäß VW Reparaturleitfaden ("8-Zyl. Dieselmotor, 4,2 l, Common Rail, CKDA", Seiten 294, 295, 296). ist der Tausch beider Sensoren ohne Absenkung des Motors möglich.

Grüße

Robert

Beitrag von „Tv64t2“ vom 21. Juli 2023 um 19:25

Ich danke dir schon mal hierfür. Hast du evtl einen Lageplan oder skizze dazu?

Vielen Dank

Beitrag von „Tv64t2“ vom 21. Juli 2023 um 19:27

PS. Habe nix gefunden für profilbild. Sonst hätte ich es mal eingestellt.

Beitrag von „Tv64t2“ vom 21. Juli 2023 um 19:32

[k20230228_102413.jpg](#)

Wollte ein Bild vom Motor...aber das will er nicht...zu groß.

Beitrag von „coala“ vom 21. Juli 2023 um 19:37

[Zitat von Tv64t2](#)

Ich danke dir schon mal hierfür. Hast du evtl einen Lageplan oder skizze dazu?

Vielen Dank

Servus,

leider nein, aber ich habe dir ja im Beitrag #4 schon die Info an die Hand gegeben, wo du die Anleitung zum Austausch finden kannst. Dein Freund ist hierfür [erWin](#), dort findest du sämtliche Reparaturanleitungen zum Download für kleine Münze.

Grüße
Robert

Beitrag von „Tv64t2“ vom 21. Juli 2023 um 20:33

Danke..

Beitrag von „Tv64t2“ vom 22. Juli 2023 um 20:07

Erwin hat wunderbar funktioniert. Bin mal gespannt wie man da hin kommt. Laut Beschreibung einfach Schlüssel (spezialwerkzeug) nehmen und rausschrauben...□□□□□