

02336 - Taster für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze (E336) 003 - Mechanischer Fehler - Sporadisch

Beitrag von „bollerwagen“ vom 8. August 2023 um 08:21

Moin, ich bekomme aus meinem Sitz immer folgenden Fehler:

Adresse 36: Sitzverst. Fahr. Labeldatei: Keine

Teilenummer: 7L0 959 760

Bauteil: Sitzverstellung 0703

Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000

VCID: F7F649B98224F33EA3-80A2

1 Fehler gefunden:

02336 - Taster für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze (E336)

003 - Mechanischer Fehler - Sporadisch

Es funktioniert alles einwandfrei, soweit ich das beurteilen kann, aber ihr kennt das vielleicht - der Fehler nervt. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?