

# Neue Ölverluste nach Tausch der Stirnkette

**Beitrag von „ulrich\_“ vom 29. September 2023 um 21:23**

Hallo liebe Touareg-Freunde!

Ich brauche eure Hilfe. Habe vor ca. 2 Monaten die Stirnkette bei meinem Touareg II Baujahr 2015 tauschen lassen. Habe jetzt 2 Ölverluste, welche nach 4 Werkstattterminen immer noch nicht behoben wurden.

Der Hauptölverlust entsteht unterhalb des Ölfiltergehäuses (bereits getauscht, leider ohne Erfolg). Alle beide Ventildeckel getauscht, Ölverlust immer noch da.

Wo bekommt man eventuell den Bauplan oder Ersatzteilplan für diesen Motor (VW Touareg II, Baujahr 2015, 204 PS)?

Bin nervlich am Ende, bis jetzt Kosten von 5.000 Euro gehabt.

Viele Grüße

Ulrich

---

**Beitrag von „Goka“ vom 30. September 2023 um 08:54**

Hallo Ulrich,

mit "7zap touareg" findet man im Netz einen Teile Katalog.

Gruss Volker

---

**Beitrag von „pe7e“ vom 30. September 2023 um 09:00**

Hi,

schau mal bei [Erwin](#) . Dort findest du alles. Zielführend ist für mich aber eher die Werkstatt die die Kette gemacht hat aufzufordern die Arbeit nachzubessern.

Gruß Peter

---

### **Beitrag von „dogfather“ vom 30. September 2023 um 09:26**

[Zitat von pe7e](#)

Hi,

schau mal bei [Erwin](#) . Dort findest du alles. Zielführend ist für mich aber eher die Werkstatt die die Kette gemacht hat aufzufordern die Arbeit nachzubessern.

Gruß Peter

Genau so würde ich da auch ran gehen...die sind im Zugzwang!

LG

Mike