

## Spoilerlippe vorne

**Beitrag von „Harzer\_Urgestein“ vom 15. November 2023 um 12:36**

Hallo,

bei mir ist die vordere Spoilerlippe an einer Seite abgebrochen.

Nun suche ich nach dem Ersatzteil und werde nicht fündig.

Es handelt sich um das Bauteil Nr. 16, siehe Screenshot.

Ich freue mich, wenn mir jemand bei der Suche nach dem Bauteil behilflich sein könnte!

Ich denke, ich sollte den Ein- und Ausbau ohne Werkstatt hinbekommen...

**\*\*\*Screenshot gelöscht wegen Copyright\*\*\***

Vielen Dank und beste Grüße aus Hannover

Michael

---

**Beitrag von „Harzer\_Urgestein“ vom 15. November 2023 um 15:16**

Das Teil meine ich [IMG\\_7655.jpg](#)

---

**Beitrag von „Sierrakiller“ vom 15. November 2023 um 19:33**

Hi Michael

Wie wirst Du nicht fündig?

Ich schätze mal, dass das Teil als gebraucht nur zusammen mit der ganzen Stosstangenverkleidung zu haben sein wird.

Die zwei Teile zu trennen ist nämlich nicht ganz so einfach.

Also entweder die Lippe komplett sauber mit ner Trennscheibe abtrennen und glücklich sein, oder ne komplette Stossstange holen.

Schöne Grüsse

---

### **Beitrag von „Harzer\_Urgestein“ vom 16. November 2023 um 09:21**

Habe die Teilenummer ausfindig machen können.

Falls die hier nicht reindarf, bitte löschen...

7P6807110B9B9

Wenn ich das ganze mir anschau, sieht es so aus, als wenn ich den Spoiler einzeln wechseln kann. Ergibt ja sonst auch keinen Sinn, dass der einzeln zu kaufen ist. Nun muss ich mich nur noch auf die Suche nach den Schrauben bzw. Clips machen.

Wenn ich alles recherchiert und bestellt habe, informiere ich euch über den Aus- und Einbau. Das werde ich aber erst nach dem Winter machen. Vllt fahre ich ja nochmal wo gegen =)

---

### **Beitrag von „cris441“ vom 16. November 2023 um 09:57**

Moin,

der Spoiler ist, meine ich, nur mit Kunststoff Spreiznieten N 038 501 3 befestigt. Mit ein wenig biegen und würgen ließ sich bei mir die Montage ohne Demontage des Stoßfängers bewerkstelligen. Die Niete sind leider von oben eingesteckt und man kommt schlecht ran für den Einbau, aber es geht.

Grüße

Cris

---

### **Beitrag von „Hannes H.“ vom 16. November 2023 um 12:53**

Ja, den kann man einzeln wechseln. Bei mir war der auch im Gelände an einer Seite ab, ich habe dann einfach den ganzen Spoiler eliminiert und die Blechbefestigungen habe ich einfach mit einer Zange abgezwickelt und ich fahre seither ohne diesen Spoiler.

MfG

Hannes

---

### **Beitrag von „Grella“ vom 4. Dezember 2023 um 19:54**

#### [Zitat von Hannes H.](#)

Ja, den kann man einzeln wechseln. Bei mir war der auch im Gelände an einer Seite ab, ich habe dann einfach den ganzen Spoiler eliminiert und die Blechbefestigungen habe ich einfach mit einer Zange abgezwickelt und ich fahre seither ohne diesen Spoiler.

MfG

Hannes

Genau so ist das bei mir auch seit Sardinien, einfach weg damit. Der Freundliche wollte den ganzen Stoßfänger tauschen.

Gruß Peter

---

### **Beitrag von „kelle“ vom 4. Dezember 2023 um 21:31**

Hallo,

meiner liegt irgendwo in Albanien. Völlig überbewertet das Teil, geht auch super ohne.

Gruß Torsten

---

### **Beitrag von „Goka“ vom 5. Dezember 2023 um 09:33**

Hi Michael,

ich finde die Reparatur mit schwarzen Kabelbindern schon fast optimal.

Vielleicht helfen, wenns soweit ist, [20231205\\_092811.jpgScreenshot 20231205-092711 Gallery.jpg](#) die Bilder im Anhang. Gruss Volker

---

**Beitrag von „Harzer\_Urgestein“ vom 7. Dezember 2023 um 08:43**

Vielen Dank für die Bilder, Volker.

Ich fahre erstmal mit der Kabelbinderlösung weiter...

Die Reparatur sieht ja ziemlich umfänglich aus...