

# Codierung des Kombiinstrumentes 7P6920881A

**Beitrag von „ErnBac“ vom 11. Dezember 2023 um 16:58**

Hallo!

Das ist mein erster Beitrag hier und ein Schrei um Hilfe.

Mein Kombiinstrument hat sich - wie auch immer die software abgeschossen. Es hat niemand sich per buchse verbunden oder ähnliches. Der Touareg wurde nur einmal fremdgestartet.

Kurz danach hat das Kombiinstrument nur mehr "kombiinstrument defekt -Werkstatt" angezeigt. Alles funktionierte aber. Jetzt ist der Niveausensor vom Luftfahrwerk hin und ich/wir können nicht in den Werkstattmodus. Fehlercode B2000-49 Steuergerät defekt. Laut Elektrospezi von mir ein Softwarefehler den man wieder richten kann.

Hat jemand von euch das 7P6920881A kombiinstrument verbaut und könnte mir einen Abzug der Kodierung machen?

Beste Grüße

Ernst

---

**Beitrag von „Linx“ vom 11. Dezember 2023 um 20:35**

Hallo Ernst,

ich habe in meinem Facelift-Touareg das neuere 7P6 920 883 H verbaut, jedoch ebenfalls einen Diesel mit ACC. Meine Codierung ist 131733007F0C000800000C

Ob du die Codierung allerdings einfach so übernehmen kannst, kann ich dir nicht beantworten.

Gruß Andreas