

NOX Sensor 1 wo ist der

Beitrag von „Joa“ vom 22. Dezember 2023 um 13:48

Hallo zusammen,

Ich habe einen Touareg 7P, 3,0 TDI, 193 KW, Bj. 07_2018. 😊

Vielleicht kann mir jemand bei meinem aktuellen Fehler weiterhelfen.

Die Fehlerbeschreibung ist:

Gelbe Motorenlampe ging an, Fehler ausgelesen (Delphi); U 103600_ NOX Sensor 1 Gruppe 2 keine Kommunikation.

Meine Fragen sind:

- hat das Fahrzeug 2 NOX Sensoren
- Wo ist der Sensor 1
- Braucht man zum Tausch eine Spezial Nuss

Ich werde zuerst mal schauen, ob das Kabel des entsprechenden Sensors ab ist und den Stecker auf Korrosion prüfen.

Keine Kommunikation könnte ja banal auch ein schlechter / kein Kontakt sein.

Falls sich da nichts ergibt würde ich den Sensor tauschen.

Es wäre schön, wenn mir jemand von Euch weiterhelfen kann.

Viele Grüße

Joachim

Beitrag von „denko31“ vom 24. Dezember 2023 um 09:52

Leider weiss ich es nicht mehr genau, wie das genau war mit dem Fehler, habe aber den Sensor inkl. dem Steuerungskästchen dazu getauscht.

Befindet sich oben rechts im Motorraum, Sensor ist im Krümmer eingeschraubt und geht dann zu diesem grauen Kästchen oben rechts an der Wand. Ausbau ging ganz einfach, in 20min war das ganze erledigt.

Beitrag von „Joa“ vom 24. Dezember 2023 um 11:49

Danke schon mal,