

# Luftfahrwerk problem

## Beitrag von „Josef. M“ vom 22. Dezember 2023 um 17:38

Hallo. Hatte bei meinem Tuareg7l das Problem das sich das Fahrwerk auf der Hinterachse nicht mehr absenken ließ. Alle Versuche mit vcds sind fehlgeschlagen. Hab heute die neuen Restdruckhalteventile eingebaut. Mit einem angefertigten Spezial Werkzeug kein Problem. Mit vcds alles entlüftet und neu kalibriert. Siehe da es funktioniert tadellos. Kleine Ursache große Wirkung. Hoffe es hilft jemanden weiter.

---

## Beitrag von „donadi“ vom 22. Dezember 2023 um 19:53

Servus Josef, vielen dank für die Info. Die Restdruckhalteventile gehören zu den Standardfehlern, seit Jahren bekannt.

Du fährst übrigens einen Touareg, mit „o“ ☐☐

---

## Beitrag von „Josef. M“ vom 23. Dezember 2023 um 17:19

Was ist ein Tuareg mit "0"☐☐

---

## Beitrag von „Buddler“ vom 24. Dezember 2023 um 05:53

[Zitat von Josef. M](#)

Was ist ein Tuareg mit "0"☐☐

das ist dann ein "TOUAREG", wie es auch geschrieben gehört 😊