

# **IQ Matrix Scheinwerfer von innen beschlagen**

## **Beitrag von „CasiBo“ vom 3. Januar 2024 um 15:23**

Hallo zusammen,

da ich ha noch Garantie habe, wie weit dürfen bzw. wie lange dürfen die IQ Scheinwerfer beschlagen sein?

Vom 7P kenne ich das nur ganz minimal...

Grüße

Carsten [20240103\\_145637.jpg](#)

[20240103\\_145646.jpg](#)

---

## **Beitrag von „Jonny33“ vom 7. Januar 2024 um 22:29**

Moin,

selbes Problem habe ich bei meinen Scheinwerfern auch. Ich habe es mal im Garantiezeitraum bei meinem Freundlichen angesprochen. Hier wurde mir gesagt, dass es normal sei und die Scheinwerfer nicht auf Garantie von VW getauscht werden....

Gruß Jonathan

---

## **Beitrag von „coala“ vom 8. Januar 2024 um 10:59**

Servus Carsten,

das ist schon tatsächlich relativ ausgeprägt. Ein leichter Beschlag ist ja - je nach Witterungsbedingungen - normal, bei deinem Fahrzeug stellt sich mir jetzt die Frage, ob das eine Ausnahmesituation war, oder aber mehr oder minder regelmäßig so aussieht?

Nachdem das aber beidseitig recht ähnlich aussieht, gehe ich eher von ungünstigen Umgebungsbedingungen aus. Die Wahrscheinlichkeit dass zwei Scheinwerfer defekt sind, dazu

noch mit identischem Fehlerbild, ist alleine schon enorm unwahrscheinlich.

Grüße

Robert