

RNS510 MFL Drehregler ohne Funktion

Beitrag von „Matze Moells“ vom 6. Januar 2024 um 10:47

Moin,

ich habe in meinem Touareg aus 09.2008 ein RNS510 aus dem T5.2 03.2012 (7E0035680A) - da sich mein altes originales RNS 510 (7L6035680B) beim Update verabschiedet hat.

Leider funktioniert an meinem MFL das Drehrad zum weiterschalten der Radiosender/Lieder nicht, die Tasten lauter/leiser, abnehmen/auflegen & Sprachbedienung funktionieren.

Ich habe das Update direkt nach dem Kauf von dem Wagen gemacht da er eh in der Halle stand zwecks teile Lackierung, leider weiß ich daher nicht ob das Drehrad vorher mit dem alten Gerät funktionierte, in der MFA kann ich damit aber problemlos scrollen auch im Telefon Menü, also am Rad selber liegt es nicht.

Codierung im Radio habe ich schon einiges probiert aber komme nicht wirklich weiter.

Softwarestand auf dem jetzigen Gerät ist 5238

Hardware H60

Vielleicht hat jemand noch einen Rat.

Beitrag von „Björn“ vom 6. Januar 2024 um 14:10

Hallo,

wurde das RNS510 auf den Touareg angepasst? Z. B. per RNSManager?

Viele Grüße

Beitrag von „Matze Moells“ vom 6. Januar 2024 um 16:34

Nein, bisher habe ich nur die Codierungen über VcDs versucht.

Wenn du so fragst reicht dies wahrscheinlich nicht?

Ich habe einen Bekannten welcher den RNS Manager in der Firma hat, aber wohl nicht mehr aktiv nutzt. Es ist leider ein Holländer da ist es mit der Kommunikation immer etwas schwieriger. Aber wenn du mir sagen könntest, worauf ich ihn ansprechen muss bzw. was er da umstellen/einstellen muss, könnte ich ihn nächste Woche mal fragen.

Beitrag von „Björn“ vom 6. Januar 2024 um 18:46

Meine RNS510-Zeit ist schon länger her, aber man kann mit dem RNSManager den Fahrzeugtyp ändern.

Ich bin der Meinung, dass das beim Touareg erforderlich war, da die Lenkradtasten anders funktionieren, als beim T5.

Beitrag von „Matze Moells“ vom 7. Januar 2024 um 01:23

Genau, beim Touareg hat man ja das Drehrad am Lenkrad zum weiter schalten, bei allen anderen Modellen mit RNS510 sind es Taster am Lenkrad.

Ich werde nächste Woche mal schauen ob ich zu Ihm Fahre und wir mein Radio mal an den RNS Manager klemmen.

Vielen dank dir schon mal, ich werde hier berichten.

Beitrag von „IngoM“ vom 7. Januar 2024 um 07:16

Moin Matze, welchen Softwarestand hatte das jetzige RNS vor der 5238?

Die 5238 darf nur bis zu einem bestimmten Baujahr/Hardwarestand verwendet werden.

Gruß, Ingo

Beitrag von „Matze Moells“ vom 7. Januar 2024 um 13:24

Moin Ingo,

Das kann ich leider nicht sagen, da ich das Gerät mit der 5238 bekommen habe.

Laut Aufkleber war ab Werk die 3978 aufgespielt und der Hardwarestand H60 bei Baujahr 03.2012.

Grüße

Beitrag von „IngoM“ vom 7. Januar 2024 um 13:47

[Zitat von Matze Moells](#)

Laut Aufkleber war ab Werk die 3978 aufgespielt

Das passt, dann ist die 5238 ok.

Gruß, Ingo