

# Neue Software für Schalttafeleinsatz (Kombi-Inst. J285)

**Beitrag von „Aschi“ vom 6. Januar 2024 um 23:29**

Hallo zusammen,

ich habe heute den Fehlerspeicher ausgelesen und bin dabei auf eine Information gestossen, dass für das J285 Kombi-Inst. eine Software-Update von 9733 auf 9833 verfügbar ist. Weiß jemand, was da behoben wurde. Sollte ich diesen update durchführen?

Aktuell:

Software-Nummer: 7L6920890K

Software-Version: 9733

Hardware-Nummer: 7L6920890K \*

Codierung: 0007101

Danke - Aschi

---

**Beitrag von „coala“ vom 7. Januar 2024 um 14:08**

Servus,

im Gegensatz zur Version 7520 ist die 9733 soweit fehlerfrei. Es spricht also nichts dagegen diese Version zu belassen, Neuerungen sind nicht zu erwarten.

VCDS selber wird dir ja kaum anzeigen, dass es eine neuere Version gibt. (Oder hast du ein anderes Diagnosetool benutzt?).

Grüße

Robert

---

**Beitrag von „Aschi“ vom 11. Januar 2024 um 18:28**

Servus Robert,

Danke für deine Antwort! Ich habe nur das OBDeleven, welches auf die neue Version verwiesen hat. Problem habe ich mit dem Komi-Inst. nicht. Dann lasse ich die DW wie sie ist.

Danke Roger