

geräusche gebläse

Beitrag von „Richard W“ vom 19. Februar 2024 um 10:24

Hallo Zusammen, mein L7 Bj. 2008 hatte bis Dato wenig Erkrankungen. Doch jetzt meine ich, dass es langsam los geht.

Probleme beim Gebläselüfter. Nach ein bis zwei Minuten Betrieb fängt der Lüfter das Brummen an !

Egal in welcher Einstellung, niedrig oder volle Kanne.

Das Netz sagt mir vieles, aber wo soll man anfangen zu suchen ?

Im Motorraum sollte da ein Lufteinlasskanal sein.

Was passiert, wenn der schon teilweise zu ist oder kann es der NTC sein ? Oder sollte man erst den Lüfter ins Visier nehmen ?

Danke im voraus für Hilfen und Hinweise. 🙏

Beitrag von „coala“ vom 19. Februar 2024 um 10:49

Servus,

ich habe dein Thema mal vom Bereich CR (Touareg III, Baujahr ab 2018) in den 7L-Bereich verschoben. Gemäß deiner Schilderung wird das wohl der Lüftermotor selber sein, nichts anderes könnte derartige Geräusche verursachen. Wie alt ist denn der Innenraumfilter? Zur (rein optischen) Kontrolle der Sachlage kommst du ja relativ einfach ran und wie das Ganze, samt etwaig erforderlichem Ausbau, dann geht, das findest du hier in diesem ausführlichen Thema beschrieben.

Davon gibt es noch mehr, einfach mal "Lüftermotor" in die Suche eintippen, aber das ist wohl das ausführlichste Thema:

Thema

[Handschuhfach ausbauen/Lüftermotor](#)

Moin,

Hat jemand Erfahrung wie das Handschuhfach zu demontieren ist? Wie ist da Platz hinter ?

Danke für hilfe von einem Neuling

Gerald



bejai

4. Februar 2011 um 20:23

Grüße

Robert