

# Auto startet plötzlich nicht mehr

**Beitrag von „Psind“ vom 19. Februar 2024 um 19:33**

Hallo zusammen,

Nachdem der halbe Touareg Bj 2006 erneuert wurde, lief er genau 17 km 😊.

Was wurde gemacht, Kette, Unterdruckschlauch, Bremsen, Airbagsteuergerät, Kabel vom Airbag-Sensor zum Steuergerät.

Der Wagen lief ohne Fehlermeldung. Wagen auf die Bühne hoch und wieder runter, plötzlich ging der Wagen nicht mehr, erst kam nur der Fehler 01314 Motorsteuergerät kein Signal, dann 01299 can Bus Probleme dazu.

Hat jemand eine Idee?

Oder kennt jemanden der sich auskennt im Raum Münsterland oder Grafschaft?

Grüße Philip

---

**Beitrag von „Pascal96“ vom 5. April 2024 um 07:58**

Moin zusammen,

da Philip quasi nur zwei Orte weiter wohnt und ich mit ihm in Kontakt bin, gebe ich mal die mir bislang bekannten Erkenntnisse preis. Das dürfte für den einen oder anderen bestimmt auch noch interessant sein.

Die Lösung des Problems lag wohl in einer korrodierten Masseverbindung zum Motor hin, eine weitere Plusverbindung (welche genau ist mir nicht bekannt) war ebenfalls nicht mehr in Ordnung. Daher der Fehler im Motorsteuergerät und die ausbleibende Startbereitschaft des Dicken.

Alles weitere überlasse ich an dieser Stelle jedoch wieder ihm 😊

Gruß

Pascal

---

## **Beitrag von „Psind“ vom 6. April 2024 um 00:07**

Besten Dank Pascal. Wie oben beschrieben läuft der dicke jetzt. Naja jetzt ist Fehler 00588 aufgetreten. Der Schleifring ist es nicht. Daher geht die Fehlersuche weiter ☐