

rauher lauf, brummen im 8 Gang

Beitrag von „Fallerdotor“ vom 1. März 2024 um 11:15

Hallo zusammen,

mein T2, 2015, 262 PS, ca 120.000 gelaufen, hat seit kurzem etwas auffälliges.

Sobald er in den 8 Gang geht läuft er rauh, gefühlt aus dem vorderen unteren Bereich. Es sind auch ganz leichte Vibrationen (brummen, Resonanz) zu spüren. Ich weiss nicht wie ich es beschreiben soll, es ist wirklicih nur ganz dezent und vermutlich würden es viele gar nicht merken.

Ich habe natürlich auf die Lagerungen der Kardanwelle getippt, bei dem Alter und der Laufleistung kann da ja schon mal das ein oder andere Gummi porös sein. Gerade zum Reifenwechsel gewesen und der Mechaniker hat sich das angeguckt, laut seiner Aussage absolut nichts zu sehen, kein Spiel, sieht aus fast wie neu.

Hat jemand eine Idee? Komisch das es nur im 8 Gang ist, in allen anderen Gängen gleitet er sanft, im 8ten wird es dann rauh (das Wort beschreibt es am besten)

Danke vorab

Beitrag von „Klaus Quattro“ vom 5. März 2024 um 08:42

Servus,

hast den unruhigen Lauf bzw. die Vibrationen im Geschwindigkeitsbereich zwischen 80 und 90 KmH?

Bei mir hatte sich hinten die Antriebswelle aus dem Differential gelöst....

Nachher war das Brummen dann weg.

VG

Klaus

Beitrag von „Fallerdokter“ vom 5. März 2024 um 16:37

Hallo Klaus,

nein es ist unabhängig von der Geschwindigkeit. 8 Gang drin und es fühlt sich rauh an