

VW Touareg 7L Rauch Motorraum Nähe Überbrückungsklemme

Beitrag von „007touareg“ vom 11. März 2024 um 12:01

Liebes Forum, das ist meine erste Anfrage. Ich bitte also um Nachsicht. Bei meinem VW Touareg 7L habe ich Rauch im Motorraum in der Nähe der Überbrückungsklemme.

Dies hatte ich jetzt schon drei mal und es tritt immer auf wenn das Fahrzeug gefahren wurde und der Motor anschließend ausgestellt wird.

Es riecht etwas nach Kunststoff, die genaue Herkunft konnte ich noch nicht herausfinden. Eventuell weiß ja jemand Rat....

Ein Foto davon im Anhang

Beitrag von „coala“ vom 11. März 2024 um 13:06

Servus,

wenn du vorher keine längeren Strecken zurückgelegt hast (> ca. 20 Minuten) und das nur bei Temperaturen kleiner ca. 10 °C passiert(e), dann käme hierfür eventuell der dieselbetriebene Zuheizler in Betracht. Der sitzt im vorderen linken Radhaus und bläst die Abgase normalerweise über ein kleines Abgasrohr unter dem Fahrzeug raus. Zumindest dann, wenn alles dicht ist..

Grüße

Robert

Beitrag von „007touareg“ vom 14. März 2024 um 15:31

Hallo Robert, das ist ein guter Tipp und ich werde das weiter verfolgen. Vielen Dank dafür!