

# Sitzheizung Probleme

## Beitrag von „110186b“ vom 18. April 2024 um 23:11

Moin habe das Problem im 7P das nach paar Minuten die Sitzheizung aus geht. Wenn ich sie danach wieder einschalte wir sie komplett warm also Lehne und Sitzfläche Fehler habe ich 03312 Temperaturfühler Kurzschluss nach Masse Fahrer und Beifahrer. Nach Fehler löschen ist es auf der Beifahrerseite angebliben nach neuen start wieder da.

---

## Beitrag von „simikuen“ vom 21. April 2024 um 11:29

Hi,

da gibt es in einem andern bekannten Motor Talk Forum (Problem mit der Sitzheizung Touareg 2) auch einen Beitrag dazu mit Lösung. Im Sitz befindet sich ein Temperatursensor da brechen wohl die Lötstellen bzw. die Beinchen vom Sensor.

Grüße

Mirko

---

## Beitrag von „coala“ vom 21. April 2024 um 11:50

Servus Mirko,

hast du vielleicht auch einen direkten Link zum entsprechenden Thema bzw. Beitrag? (Es ist hier nicht verboten, direkt auf Themen/Beiträge in anderen Foren zu verlinken, wenn diese denn hilfreich sind und nicht ausschließlich der "Werbung" dienen).

Ich schätze, du meinst dieses Thema hier?: <https://www.motor-talk.de/forum/problem-...g-t3843675.html>

Die Lösung findet sich zum Schluss hin, auf Seite 7 (von aktuell 7). Wenn das einer unserer User selber repariert, wäre es natürlich schön, das Ganze bei uns mit ein paar Fotos vom "How-to"

festzuhalten und den Typ/die Bezugsquelle des passenden Sensor zu nennen.

So was wäre ja auch ein Kandidat für unseren Bereich "[EBA / How to](#)", damit auch andere Betroffene dann eine Anleitung zur Reparatur haben.

Grüße

Robert

---

### **Beitrag von „simikuen“ vom 22. April 2024 um 21:25**

Hallo Robert,

Danke für den Hinweis. War ehrlich gesagt mir nicht sicher daher kein Link. Aber der von dir gepostete Link ist der gemeinte. Ich habe bei mir auch die oben genannte Fehlermeldung. Bei mir verhält es sich jedoch so das bei Stufe eins die Heizung so heiß wird das man sich das Hinterteil verbrennen würde. Den Sensor habe ich mir hier <https://www.mouser.de/ProductDetail/...yrEip8Fmg%3D%3D> schon organisiert. Auf der todo Liste steht es für irgendwann nach dem Sommer. Dann würde ich es auch dokumentieren falls noch nicht geschehen.

Grüße

Mirko

---

### **Beitrag von „110186b“ vom 23. April 2024 um 08:34**

Moin OK würde der dann passen und eine Dokumentation wäre mega. Will da auch noch bei gehen hab mir für die Beifahrerseite erstmal ein kompletten sitz bestellt um es zu prüfen und damit ich ein Muster für einen neuen Bezug für den Sattler habe. Gibt die Bezüge ja nicht mehr bei VW