

Automatik Getriebe

Beitrag von „Maik1985“ vom 25. April 2024 um 12:38

Hallo. Ich habe vor kurzem einen Vw Touareg V6 TDI mit 267Tkm gekauft. Nach einer Woche als ich weiter wie 30km gefahren bin. Da heute er von den 2 in den 3 Gang. Aber nur wenn er warm ist. Im kalten Zustand ist alles in Ordnung. Ich wollte jetzt das Getriebe spülen lassen. Vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen. So das ich nicht das Getriebe wechseln muss.
Danke

Beitrag von „Hannes H.“ vom 25. April 2024 um 12:46

Bist du dir sicher, dass du einen Touareg III (ab Baujahr 2018) gekauft hast? Die 267tkm erscheinen mir ein wenig viel für das Baujahr.

MfG

Hannes

Beitrag von „Maik1985“ vom 25. April 2024 um 12:50

Hallo. Der Touareg ist von Bj 2006.

Beitrag von „Hannes H.“ vom 25. April 2024 um 12:51

[Zitat von Maik1985](#)

Hallo. Der Touareg ist von Bj 2006.

Ok, dann hast du einen Touareg I (7L), und schreibst hier im Forum für den Touareg III (CR).

MfG

Hannes

Beitrag von „Maik1985“ vom 25. April 2024 um 12:59

Entschuldigung. Ist mir gar nicht aufgefallen. Vielleicht trotzdem jemand ein Tip.

Beitrag von „coala“ vom 25. April 2024 um 13:16

[Zitat von Maik1985](#)

Entschuldigung. Ist mir gar nicht aufgefallen. Vielleicht trotzdem jemand ein Tip.

Servus,

kein Ding, passend verschoben. Welchen Tipp willst du denn haben? Oder anders formuliert: Was ist denn genau Gegenstand der Frage?

Grüße

Robert

Beitrag von „Maik1985“ vom 25. April 2024 um 13:50

Hallo Robert

Was die Fehler sein könnten. Wie ich sie beheben kann? Man hat mir auch den Begriff Übersetzungsproblem genannt. Kann ich bloß nichts mit anfangen.

Beitrag von „Björn“ vom 25. April 2024 um 14:03

Hallo Maik,

grundsätzlich ist ein Ölwechsel bzw. eine Spülung eine gute Idee bei der Laufleistung.

Mögliche Werkstätten die nach der Tim Eckart Methode arbeiten findest du hier:
<https://www.automatikoelwechselsystem.de/werkstattliste/>

Ansonsten würde ich den Fehlerspeicher auslesen lassen, vielleicht ist auch dort etwas hinterlegt.

Viele Grüße

Björn