

Generatorfehler: Batterie wird nicht geladen

Beitrag von „Robert10“ vom 3. Mai 2024 um 18:20

Liebe Touareg Freunde,

ich habe gestern meinen Touareg in unsere Vertragshändler-Werkstatt gefahren nachdem im Display / Status der Fehler "Generatorfehler: Batterie wird nicht geladen" und das permanent rot aufleuchtende Batterie-Symbol angezeigt wurde.

Die Werkstatt hat eine defekte Lichtmaschine als Ursache identifiziert und mir eine Gesamtrechnung für den **Austausch der Lichtmaschine** in Höhe von **2.600-2.900 Euro** in Aussicht gestellt (Ersatzteilkosten allein: ca 2.200 Euro). Hat jemand vielleicht einen guten Rat, was ich tun kann, um diese Reparatur kompetent aber preiswerter durch führen zu lassen?

Ich habe bei verschiedenen Autoteile-Portalen nachgesucht und die Lichtmaschinen die dort für das Model (VW Touareg II (7P) 3.0L Diesel Bj. 2013, 240 PS) zu finden waren, kosten max ~220 Euro. Ich kenne mich in diesem Bereich allerdings nicht aus.

Vielen Dank für Eure Hilfe
Robert

Beitrag von „pe7e“ vom 3. Mai 2024 um 19:13

Hi, lass es in einer freien Werkstatt machen. Die Preise beim Freundlichen unverschämt....

Gruß Peter

Beitrag von „rollyurach“ vom 27. September 2024 um 12:44

Hallo bei meinem Touareg 2 taucht der Fehler auch auf was kann man denn da machen?

Beitrag von „bella_b33“ vom 27. September 2024 um 22:07

Moin,
Scheinbar hat ein Austausch der Lichtmaschine geholfen.

Gruß
Silvio