

vw touareg 7L motorkabelbaum

Beitrag von „ziopino“ vom 24. Mai 2024 um 21:43

Guten Abend Freunde, ich wollte Informationen. Ich habe den Motor meines Touareg 3.0 7l gewechselt, wobei die komplette Motorverkabelung durch eine 7P-Verkabelung ersetzt wurde. Jetzt gibt es Probleme mit den Sensoren. Sie erkennen das Signal nicht. Danke für die Informationen vw touareg 7l motorkabelbaum 3.0 tdi bks was ist unterschied vw touareg 7P motorkabelbaum 3.0 tdi bks

Beitrag von „Thomas64“ vom 21. Januar 2025 um 08:21

Hallo ziopino, könntest du dein Problem mit dem 7P Kabelbaum lösen, ich hab jetzt auch das Problem, ich benötige für meinem auch einen neuen Kabelbaum aber dieser ist ja nicht mehr erhältlich, müsste dann auch einen anderen nehmen und ist das überhaupt möglich?

Grüße Thomas