

# Kaum Bremsleistung

**Beitrag von „Schmede77“ vom 18. Juni 2024 um 23:27**

Moin moin Leute

ich habe folgendes Problem. Bei meinem Dicken funktioniert die Bremse nicht richtig.... Man muss erst einmal pumpen um Bremskraft zu haben .

Entlüftet wurde alles ☐☐

---

**Beitrag von „coala“ vom 19. Juni 2024 um 08:57**

Servus,

wurde denn nach VW-Vorschrift für dieses Fahrzeug entlüftet, also in der genau vorgeschriebenen Reihenfolge gemäß Reparaturleitfaden?

Grüße

Robert

---

**Beitrag von „Pascal96“ vom 19. Juni 2024 um 20:13**

Moin,

Es wäre super zu wissen um welchen Motor es sich bei dir handelt, zwischen 2.5TDI und den anderen gibt es einen kleinen aber sehr wichtigen Unterschied bezüglich dem Bremssystem. Der ist von der Funktion der Bremse erstmal egal aber beim entlüften von Belang.

Darfst du natürlich auch gerne im Profil mit hinzufügen, dann frage ich das nächste mal auch nicht wieder ☐☐

Gruß

Pascal

---

**Beitrag von „Bergheimer“ vom 19. Juni 2024 um 21:03**

Moin,

warum musste den entlüftet werden ? Was wurde erneuert/repariert ?

Eventuell der ABS Block, Steuereinheit, ESP Pumpe ?

Vg

didi