

Reflektor, hinten links, defekt.

Beitrag von „Roschaschana“ vom 1. Juli 2024 um 19:29

An meinem P7, BJ 2012, ist der hintere, linke Reflektor defekt.
Muss die Stoßstange komplett abgebaut werden, um diesen zu tauschen?

Im Voraus vielen Dank für eure Antworten

Beitrag von „Claus-963“ vom 1. Juli 2024 um 19:39

Wenn du die Nebelschlußleuchte (LED) meinst, nicht unbedingt. Meine war defekt und VW wollte auch die Stoßstange zum Tausch abbauen. Ich habs ohne Abbau selbst hinbekommen. Ist aber ein elendiges Gepfriemel, allein um den Stecker der Leuchte zu Lösen, habe ich eine Stunde gebraucht. Man kommt nur mit einer Hand hin und das nicht richtig. Und dann die tollen mit Clips gesicherten Stecker. Naja. Als der Stecker los war, gings schnell. Die NS-Leuchte ist noch mit Schrauben von innen gesichert, aber das ist im Vergleich zum Stecker ein Kinderspiel.

Beitrag von „coala“ vom 1. Juli 2024 um 19:39

Servus,

Zitat aus dem VW Reparaturleitfaden:

[...] Rückstrahler links und rechts, mit der Stoßfängerabdeckung verrastet, nur bei ausgebauter Stoßfängerabdeckung zu demontieren [...]

Du kannst dennoch versuchen, von unten an die Rastung des Rückstrahlers heranzukommen. Gelingt das nicht, dann würde ich dir raten, den eh schon defekten Reflektor vorsichtig häppchenweise herauszubrechen. Das Neuteil kann hingegen einfach von außen eingerastet werden.

Grüße

Robert

Beitrag von „Roschaschana“ vom 3. Juli 2024 um 07:27

Diesen Reflektor meine ich.

Beitrag von „coala“ vom 3. Juli 2024 um 08:12

[Zitat von Roschaschana](#)

Diesen Reflektor meine ich.

Servus,

das ist die Nebelschlussleuchte, nicht der "Reflektor" (der bei VW Rückstrahler heißt). Der Rückstrahler ist ein separates Teil und ist hier ganz rechts im Bild zu sehen.

Es gilt dann die Schilderung von Claus-963 in Beitrag #2.

Grüße

Robert