

# Flüssigkeitsaustritt Radkasten vorn links

**Beitrag von „hani62“ vom 24. Juli 2024 um 20:43**

Hallo, bei mir läuft seit heute im Radkasten vorn links Flüssigkeit von oben aus. Das ist unterhalb des Bremsflüssigkeitsbehälters. Der ist aber voll und die Bremsen funktionieren auch. Sieht nach Kühlflüssigkeit aus. Nach Abnehmen der Innenschale sieht man nur, aus welchem Loch es raus tropft (auf dem Bild oben links). Von oben sieht erstmal nichts. Hat jemand eine Idee, wo genau das Problem liegt?

Vielen Dank.

Jörg

---

**Beitrag von „MichaelTurbo007“ vom 24. Juli 2024 um 21:52**

Motor wäre interessant, tippe auf zuheizer Leitung.

Grüße

---

**Beitrag von „hani62“ vom 25. Juli 2024 um 06:15**

Es ist der 3L Diesel.

---

**Beitrag von „Henry53“ vom 25. Juli 2024 um 08:11**

Hallo zusammen,

hatte ich auch, war am Anschluss des Zuheizers. Der Schlauch hat sich an der Schlauchschelle aufgerieben. Stück abgeschnitten und mit einer richtigen Schelle wieder befestigt. Jetzt ist wieder alles trocken.

Gruß

Henry

---

### **Beitrag von „hani62“ vom 25. Juli 2024 um 14:09**

Danke, da schaue ich abends mal nach.

---

### **Beitrag von „hani62“ vom 26. Juli 2024 um 17:13**

Also es kommt von den Aluleitungen, die in den Wasserkasten gehen. Im Wasserkasten ist dann was undicht und läuft dann ab.

---

### **Beitrag von „TomV8“ vom 27. Juli 2024 um 11:59**

Hallo,

denke dass die Aluleitungen aufgrund Kontaktkorrosion undicht sind - habe ich bei mir gerade durch. Leitungen müssen ersetzt werden. Ziemlich aufwendig: SW ab, Wasserkasten wand z. Motor weg, HBZ u. BKV weg, Relaiskasten sowieso vorher kommst du nicht an die Anschlüsse vom Wärmetauscher.

Gruss

Thomas

---

### **Beitrag von „hani62“ vom 29. Juli 2024 um 07:40**

Oha, das wird ja lustig.  
Danke.  
Jörg