

# **Touareg 7p (Bj. 2012) Abstandstempomat ACC defekt**

**Beitrag von „woff1999“ vom 25. Juli 2024 um 14:17**

Guten Tag allerseits,

habe ein ziemlich "teures" Problem (neuer Sensor kostet aktuell 3.300,00€):

Steuergerät 8B = Radarsensor Fahrerseite 7p6907541A

Fehler B2000 00 [025]: Steuergerät defekt

Das Fahrzeug war in einer Karrosseriewerkstatt, Hagelschaden,

nach der Abholung o.g. Fehler.

äußerlich nichts beschädigt.

Die Abweichungen liegen im Toleranzbereich von +0,8 bis -0,8 Grad, also ok.

Status Radar bleibt nach Einschalten der Zündung auf aus. Beifahrerseite geht auf an, ist also ok.

Kann das Abklemmen der Batterie zu dem Ausfall führen?

Wenn ja, Behebung durch Flashen mit FL\_7p6947541A-0230.frf (Software-Update) möglich?

Falls Ersatz notwendig, sind Modelle mit verschiedenen Buchstaben am Ende (A,C,F etc.) kompatibel?

Vielen Dank für jedes nützliche Feedback.

Beste Grüße

Wolfgang

---

**Beitrag von „woff1999“ vom 25. Juli 2024 um 19:12**

Hardware ist immer 7p6 907 541

Die Buchstaben bei der SW, A ,B oder C, weisen wohl auf unterschiedliche Software-Versionen hin.

Keine Ahnung hinsichtlich Kompatibilität.

Da es immer dieselbe Hardware ist müßten alle SW-Versionen aufspielbar sein, oder ?

---

### **Beitrag von „woff1999“ vom 25. Juli 2024 um 19:15**

In der ersten Mail hat sich ein Fehler eingeschlichen.

Flash-File Nr. ist FL\_7p6 **907** 541 A

---

### **Beitrag von „woff1999“ vom 29. Juli 2024 um 17:30**

Hat sich erledigt.

In einer freien Werkstatt für 80,00€ (mit Rechnung natürlich!) repariert.

Offensichtlich hat außer mir niemand das Problem.

Sehr erfreulich.

Ich werde jedenfalls weiterhin einen großen Bogen um den „Freundlichen“ machen.  
Ersparnis heute ca. 3.720,00 €!

---

### **Beitrag von „coala“ vom 29. Juli 2024 um 17:56**

Servus Wolfgang,

jetzt wäre es natürlich schön und hilfreich für etwaige weitere/zukünftig Betroffene, wenn du uns die Fehlerursache und deren Behebung erläuterst.

Danke und Grüße

Robert

---

## Beitrag von „LiveOnStage“ vom 1. August 2024 um 22:32

[Zitat von woff1999](#)

Hat sich erledigt.

In einer freien Werkstatt für 80,00€ (mit Rechnung natürlich!) repariert.

Offensichtlich hat außer mir niemand das Problem.

Sehr erfreulich.

Ich werde jedenfalls weiterhin einen großen Bogen um den „Freundlichen“ machen.  
Ersparnis heute ca. 3.720,00 €!

Auch spannend, welche Werkstatt bzw. welche Region. Der Unfreundliche tut sich mitunter schwer wenn es um die Elektronik/Klima geht.

Gruß aus NRW

---

## Beitrag von „coala“ vom 1. August 2024 um 22:44

[Zitat von LiveOnStage](#)

Auch spannend, welche Werkstatt bzw. welche Region. Der Unfreundliche [...]

Servus,

bevor man hier pauschal Ausdrücke wie "der Unfreundliche" in den Raum stellt, sollte man dem in diesem Zusammenhang erst mal abwarten, ob und wie woff1999 die (meine) Frage sinnvoll beantworten kann oder mag.

Gemeckert wird ja gerne, an belastbaren Facts fehlt es leider nur zu oft. Und wir sind hier ein Forum im Sinne gegenseitiger Hilfestellungen und keine Plattform für notorische Miesepeter.

Grüße

Robert

---

### **Beitrag von „Niko2006“ vom 6. September 2024 um 21:28**

[Zitat von woff1999](#)

Hat sich erledigt.

In einer freien Werkstatt für 80,00€ (mit Rechnung natürlich!) repariert.

Offensichtlich hat außer mir niemand das Problem.

Sehr erfreulich.

Ich werde jedenfalls weiterhin einen großen Bogen um den „Freundlichen“ machen.  
Ersparnis heute ca. 3.720,00 €!

würde mich auch interessieren.