

Touareg 7L Facelift V10 startet nicht mehr wenn er warm ist

Beitrag von „v10tdi5.0“ vom 10. August 2024 um 08:53

Servus beinander!

Habe letztens einen günstigen V10 TDI von 2007 für 2500€ bekommen mit 259000km.

Aber er hat einen Fehler mit dem fahrwerk, und was noch viel schlimmer ist, er startet nicht wenn er warm ist. Kalt zieht er super durch. 30min gefahren, dann dreht er kurz Spannung fällt zusammen und das wars. Was meint ihr? Einfach mal die hintere Battwrie ersetzen? Oder sind das Relais?

Danke für eure Erfahrung!

Grüße aus Niederbayern

Beitrag von „HUtoura“ vom 12. August 2024 um 19:23

Tach!

Die Fehler existierten also schon beim Kauf und sind nicht jetzt erst plötzlich aufgetreten und davor war alles problemlos? Aber der Verkäufer hat sich sicherlich schon dazu geäußert und auch gesagt, ob und wo er überall herumgespielt hat. Oder?

30 min eher herumgerollt oder durch Leistungsabruf dann Wasser/Öl Temp früh erreicht?

Und was passiert dann? Startet er beim zweiten Versuch durch oder muss man warten bis abgekühlt?

Einfach mal die Suche nutzen. Hatte hier Hinweise zu Batterie (beide beim V10) gefunden, aber auch Kurbelsensor-Tausch und natürlich Anlasser. Die beschriebenen Fehlerbilder dort vergleichen und eines wird wahrscheinlich direkt zutreffen.

Die Spannung Ruhemodus wie auch Fahrbetrieb passt sonst aber schon?

Viel Spaß