

# VW Touareg 7L 3.0 V6 TDI springt nach Turboladerwechsel nicht mehr an

**Beitrag von „Steffen141“ vom 22. August 2024 um 15:48**

Besitzen einen Touareg 7l 3L V6 TDI welcher nach einem Turbolader wechseln nach der Probefahrt nicht mehr anspringt und wie wissen nicht mehr weiter 😞

---

**Beitrag von „pe7e“ vom 22. August 2024 um 16:18**

Hi,

1. 7L ist kein CR. Ergo falsche Rubrik.
2. Fehlerbeschreibung mangelhaft - sollen wir raten ?

Gruß Peter

---

**Beitrag von „FrankS“ vom 22. August 2024 um 16:20**

[Zitat von pe7e](#)

1. 7L ist kein CR. Ergo falsche Rubrik.

danke, Peter. ist verschoben

Gruß, Frank

---

**Beitrag von „Steffen141“ vom 22. August 2024 um 16:20**

Oh sorry das ich in die falsche Rubrik gekommen bin.

Der Touareg hatte einen Turbo schaden,

Turbo wurde getauscht bei der Probefahrt hat alles geklappt er wurde dann abgestellt und sollte zu Feierabend dann wieder in die Halle gestellt werden und springt seit dem an einfach nicht mehr an

---

### **Beitrag von „Linx“ vom 22. August 2024 um 17:27**

Willkommen im Forum, Steffen.

Ich habe den Titel noch etwas aussagekräftiger gemacht, damit erkennbar ist, um was es hier geht.

Hast du den Turbolader selbst gewechselt, oder eine Werkstatt?

Was wurde denn bisher schon probiert, gemessen, ausgelesen?

Gruß Andreas