

Notlauf V6 Benzin

Beitrag von „maik503“ vom 27. September 2024 um 18:09

Hallo,

ich bin Maik und habe mir einen V6 der ersten Generation zugelegt.

Nun gibt es schon das erste Problem.

Das Auto dreht nur bis 4000 Umdrehungen,keine MKL an und im Fehlerspeicher ist Fehler 17755 hinterlegt. Die Kette rasselt und klappert nicht und ich kann auch nicht sagen ob sie schon gewechselt wurde.

Außerdem ist mir aufgefallen das sich die Kurbelgehäuseentlüftung beim gasgeben nach oben drückt. Die habe ich jetzt getauscht aber das gleiche Ergebnis.

Ich wäre für jeden Tipp dankbar.

Beitrag von „maik503“ vom 28. September 2024 um 14:18

Kurzer Nachtrag, die ausgelesenen Werte liegen bei

-9 und -11 Grad KW nur ohne rasseln und ohne Motorkontrolleuchte