

R5 TDI erheblicher Ölverlust Rückseite

Beitrag von „Mmenter05“ vom 22. Oktober 2024 um 14:24

Liebe VW Community,

ich verfolge schon länger diesen Block, jedoch folgt heute zum ersten Mal ein Beitrag. Ich bin seit November letzten Jahres Besitzer eines Touaregs 7L 2.5 TDI BJ 2004 mit 181tkm und habe leider nur Probleme.

Unter anderem sporadischer Leistungsverlust (Behoben: Stehbolzen Krümmer waren verzogen) und erheblicher Ölverlust. Beim Abstellen des Motors läuft aus der Rückseite des Motors Öl raus (jedes Mal ca 50ml) und tropft über die (in Fahrtrichtung) rechte Hälfte der Getriebeglocke auf den Unterbodenfahrerschutz. Ventildeckeldichtung inkl. Haube und Tandempumpe habe ich bereits beide erneuert. Hat einer von euch eine Idee?

LG Manu

Beitrag von „dickerontour“ vom 4. November 2024 um 18:25

Hab ich leider auch. die meisten schreiben das es nicht reicht die Dichtung der Pumpe zu wechseln, die soll sich wohl verziehen