

Undichte Nockenwellengehäusedichtung Hochdruckleitung

Injektoren,

Dichtung oder

Beitrag von „T7P2016“ vom 31. Oktober 2024 um 14:23

Liebe Toureg Freunde.

Den T2 habe ich nunmehr 4 Wochen und bin schon 6TKM gefahren. Langstrecke halt. Nun habe ich mich auch mal getraut die Motorabdeckung wegzunehmen da ich dem leidigen „nassen Luftfilter“ Thema nachgehen wollte. Hab auch schon den Dieselfilter und andere Dinge gewechselt.

Bei Aufsetzen der Motordämmabdeckung habe ich nun in Fahrtrichtung links auf dem Nockenwellengehäuse – dort wo die Injektoren und vermutlich Gühkerzen sitzen– alles oel- oder dieselfeucht. Siehe Bild.

[IMG 4413.jpg](#)

Diese Feuchte zieht sich über die komplette Zylinderbank hinweg. Vermutlich ist eine Inkonsistenz am vorderen Zylinder und der Fahrtwind verweht es bis nach hinten.

Hatte von Euch schon jemand das Schadensbild wie von mir? Wenn ja, was war bitte die Ursache? So könnte ich der Werkstatt einen Hinweis geben bevor an vielen Dingen probiert wird.

Danke für etwaige Tips.

Achim

Beitrag von „Brauni1995“ vom 2. Dezember 2024 um 15:10

Habe ich nun bei mir auch festgestellt. Ein weiteres Symptom ist Abgasgeruch im Innenraum. Sind die Injektoren fällig?

Beitrag von „T7P2016“ vom 2. Dezember 2024 um 21:18

Hallo.

Hab nach meinem Post alles mit Bremsenreiniger gesäubert, ölhaltige Suppe war ja unter den Einfüllstutzen. Aber, nö es muss aus dem Injektorsitz oder der Dieselleitung kommen.

Da ich noch Gewährleistung auf dem Wagen habe geht er bald in die Werkstatt.

Vermutlich sind es die Kupferdichtringe oder der O-Ring auf dem Injektor. Ob die Injektoren hin sind? Glaube ich nicht, musste mal auslesen lassen. Symptome sind aber auf Undichtigkeiten zurück zuführen.

LG / Achim

Beitrag von „T7P2016“ vom 4. Dezember 2024 um 15:24

Hallo allerseits.

Kurzes Update zu meinem Thema. Die Werkstatt hat meine Vermutung bestätigt, undichte Injektoren. Wenn es vorher etwas Ölnebel war sind es jetzt schon fast Tropfen.

Ich poste mal die ca. Kosten für eine Zylinderbank - 3 Injektoren - wenn ich den KVA habe.

LG / Achim

Beitrag von „T7P2016“ vom 5. Dezember 2024 um 13:03

Bonjour aus Frankreich.

Ich habe gerade von der lokalen Werkstatt in Medoc den Kostenvoranschlag bekommen. Müsste für VW Werkstatt nach Bordeaux und die Injektoren abdichten ist ja keine „rocket science“. Also lokal Fehler beheben....

Man geht von 3,5 Stunden Arbeitszeit aus. Und neu abgedichtet werden alle 3 Injektoren mit orig. VW Teilen incl. Dehnschrauben. Das Ganze für 580€.

Zum Vergleich, die Werkstatt in Medoc berechnet 78€ Stundenlohn, VW in Bayern nahm 132€.

LG / Achim

<https://www.touareg-freunde.de/forum/thread/28810-undichte-injektoren-dichtung-nockenwellengeh%C3%A4usedichtung-oder-hochdruckleitung/>